

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_060_24	2 – Data da Fiscalização: 27/06/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 – Endereço: Rua Projetada, s/n - Donana	5 – Bairro(s): Campos dos Goytacazes	6 – Município/UF: Campos dos Goytacazes/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de verificar as instalações e manutenção das estações de gás da Concessionária.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):
Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – CHECKLIST DE INSPEÇÃO VISUAL

Número do Inventário: ERM-D-R42.00-0001	Nome da Estação: Estação de Regulagem e Medição	Zona: Noroeste Fluminense
--	--	----------------------------------

ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Estado geral da pintura da estação	X		
02. Capina da estação	X		
03. Portas e portões	X		
04. Cercas	X		
05. Sistema de energia elétrica	X		
06. Placas de identificação da estação	X		
07. Placas de rota de fuga	X		
08. Placas de sinalização de segurança	X		
09. Extintores	X		
10. Estado da cobertura da estação	X		
11. Presença de colméias de insetos	X		
12. Presença de animais peçonhentos	X		

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu funcionário Jayme Stellet, com o objetivo de verificar as instalações e a manutenção das Estações de Regulagem e Medição de Donana no município de Campos dos Goytacazes/RJ.

Tratam-se na verdade de duas estações conjuntas de regulagem e medição chamadas Donana I e II (foto 1), uma mantida em operação e a outra em standby, que recebem o gás natural oriundo de Macaé em alta pressão, 42 bar, e reduz para 16 bar.

Ao longo das tubulações, há reguladores e medidores de pressão, conforme fotos 8 e 9. Os medidores transmitem os dados de forma remota, via telemetria, para o Centro de Controle e Operação da Rede (CCOR) da Naturgy na Barra da Tijuca/RJ. Há também um canhão receptor de PIG (*Pipeline Inspection Gauge*) (foto 11).

A estação encontra-se em bom estado de conservação. A pintura, a cobertura, os portões, o sistema elétrico, as placas de sinalização e os extintores estavam em conformidade.

Segundo o gestor, havia um cromatógrafo na estação que agora está desativado, sendo utilizado para o mesmo fim o que se encontra na Estação de Medição de Rio das Ostras.

11 – Observações:

Traços de ferrugem observados (foto 7).

12 – Recomendações:

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação do serviço.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Carlos Canelas Magalhães Filho
Victor Mignone Emery Trindade

15 – Cargo:

Especialista em Regulação
Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144909-9
5144923-4

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 27/06/2024


Assinatura do Agente de Fiscalização


Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS

Foto 1: Placa de identificação das estações Donana I e II.

FOTOS



Foto 2: Portão de entrada da estação com as placas de sinalização.



Foto 3: Placa de Rota de Fuga com o direcionamento.

FOTOS



Foto 4: Extintor de CO₂ da estação.



Foto 5: Estações Donana I e II.

FOTOS



Foto 6: Fiscalização AGENERSA e o representante da Naturgy Jaime.



Foto 7: Sinais de ferrugem em alguns locais da estação.

FOTOS



Foto 8: Regulador de pressão da estação.



Foto 9: Medidor turbina da estação em cinza.

FOTOS




Foto 10: Laudo de exigências da estação.



Foto 11: Canhão receptor de PIG da estação de Donana.