

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-063/24	2 – Data da Fiscalização: 28/06/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 – Endereço: Rua Vicente de Carvalho, 42/68	5 – Bairro(s): Parque Guarus	6 – Município/UF: Campos dos Goytacazes /RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria com objetivo de acompanhar o andamento das obras da Concessionária no Condomínio Jardim dos Jatobás.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: CP-000-51329/2023		Tipo de obra: Expansão de rede		Interna	☒	Externa	☐
Status: Em andamento	Data de início: 15/03/2024	Conclusão: ±1 mês	Extensão projetada: 512,35 m	Total realizado: 415,70 m			

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra				X
02. Placa: desvio de pedestre				X
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra				X
05. Sinalização noturna				X
06. Isolamento				X
07. Cones				X

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete				X
09. Bota				X
10. Colete				X
11. Luva				X
12. Óculos				X
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição				X
15. Extintor de incêndio				X
16. Local de vivência				X
17. Armazenamento de material				X
18. Área de descarte (entulho)				X

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução				X
21. Listagem de funcionários				X

10 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Lucas Figueiredo de Magalhães, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede no Condomínio Jardim dos Jatobás, em construção na Rua Vicente de Carvalho, 42/68, na região de Guarus em Campos dos Goytacazes.

Trata-se de uma obra de expansão de rede com tubulação de polietileno de Ø32 mm em média pressão, com um comprimento total projetado de 512,35 metros, do qual já foram executados 415,70 metros, e 37 ramais de Ø32 mm, todos já executados. A profundidade média do assentamento da rede é de 80 cm.

A data de início da obra de expansão de rede foi em 15/03/2024, e a previsão de conclusão é de em torno de mais um mês para tudo estar em carga, pois resta apenas a execução de um pequeno trecho até um ramal externo. O empreendimento possui um total de 257 clientes, incluindo um salão de festa.

A construção do condomínio é de responsabilidade da MRV, por isso parte da documentação usualmente averiguada não está sob vigilância da agência, já que a obra situa-se em terreno particular. O ponto de interesse foi o projeto de execução do abastecimento interno do condomínio, este sim sob responsabilidade da Concessionária.

O trecho já assentado se encontra devidamente sinalizado com marco plano.

11 – Observações:

1-18; 20-21; Não se aplica por se tratar de execução de obra em área privada e por ser gerida pela construtora do empreendimento, que define o curso da obra.

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

A vistoria decorreu sem problemas ou incidentes por reportar.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Carlos Canelas Magalhães Filho
Victor Mignone Emery Trindade

15 – Cargo:

Especialista em Regulação
Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5144909-9
5144923-4

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 28/06/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Empreendimento atendido.



Foto 2: Área do condomínio ainda em construção.

FOTOS



Foto 3: Equipe de fiscalização da AGENERSA em local de rede construída.



Foto 4: Equipe de fiscalização da AGENERSA em local de rede construída.

FOTOS



Foto 5: Abrigo dos medidores de gás e regulador de pressão.



Foto 6: Abrigo dos medidores de gás e regulador de pressão em construção.

FOTOS



Foto 5: Projeto da obra.



Foto 6: Marco plano.