

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-087/24	2 – Data da Fiscalização: 29/07/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rod. BR-465, s/nº	5 – Bairro(s): Universidade Federal	6 – Município/UF: Seropédica/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de verificar o estado de conservação da Válvula de Linha – EMBRAPA.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – CHECKLIST DE INSPEÇÃO VISUAL

Número do Inventário: VL-R16-00.0495	Nome da Estação: Válvula Linha - EMBRAPA	Zona: Fluminense
--	--	-------------------------

ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Estado geral da pintura da estação	X		
02. Capinada estação	X		
03. Portas e portões	X		
04. Cercas	X		
05. Sistema de energia elétrica			X
06. Placas de identificação da estação	X		
07. Placas de rota de fuga	X		
08. Placas de sinalização de segurança	X		
09. Extintores			X
10. Estado da cobertura da estação			X
11. Presença de colméias de insetos	X		
12. Presença de animais peçonhentos	X		

10 – Observações:

05. Não se aplica, pois não há energia elétrica no local;
09. Não se aplica, pois a unidade está desativada;
10. Não se aplica, pois não há cobertura na unidade.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Samyr Lessa, com o objetivo de verificar as instalações e a manutenção da Válvula de Linha – EMBRAPA, no município de Seropédica/RJ.

Trata-se de uma válvula de setor, localizada em área rural. A válvula e o gasoduto de Ø8" se encontram desativados, visto que foi construído um gasoduto de reforço que sai da estação de Japeri, passa pela Fazendinha (conjunto de válvulas) e vai até à estação de Seropédica.

Conforme demonstrado através da foto 5, não existe válvula no local vistoriado, tendo em vista que esta linha foi desativada, sendo substituída por uma nova rede de gás com diâmetro de 20" e 35 bar de pressão, reforço Santa Cruz, o que pode ser observado na foto 6. Esta rede possui duas válvulas de setor, porém enterradas.

A estrutura existente no local será removida futuramente, mas não foi informado o prazo.

A vistoria teve início as 10h15 e término as 10h45.

12 – Recomendações:

Sem recomendações por fazer.

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

14– Nome dos Agentes de Fiscalização:

Agnaldo da Silva Santos

15 – Cargo:

Assistente

16 – Matrícula:

5135545-0

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 31/07/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Placa de identificação.



Foto 2: Vista externa.

FOTOS



Foto 3: Cerca e sinalização de segurança.



Foto 4: Marcos verticais.

FOTOS



Foto 5: Rede de aço Ø8" desativada e sem válvula.



Foto 6: Identificação da obra de reforço realizada em substituição à rede antiga de Ø8".