

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_113_24	2 – Data da Fiscalização: 02/09/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG Rio
4 – Endereço: Estrada da Machadinha	5 – Bairro(s): Quissamã	6 – Município/UF: Quissamã/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de verificar o estado de conservação da Válvula de Bloqueio XV-120.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – CHECKLIST DE INSPEÇÃO VISUAL

Número do Inventário: VL-R.16.00-0342	Nome da Estação: Válvula de Linha XV-120 GASCAM	Zona: Fluminense
---	---	----------------------------

ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Estado geral da pintura da estação	X		
02. Capina da estação	X		
03. Portas e portões	X		
04. Cercas		X	
05. Sistema de energia elétrica			X
06. Placas de identificação da estação	X		
07. Placas de rota de fuga	X		
08. Placas de sinalização de segurança	X		
09. Extintores			X
10. Estado da cobertura da estação			X
11. Presença de colméias de insetos	X		
12. Presença de animais peçonhentos	X		

10 – Observações:

05 – Não se aplica, pois não há energia elétrica na estação.
09 – Não se aplica, pois não há risco de incêndio associado à operação da estação.
10 – Não se aplica, pois não há cobertura da estação.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Jayme dos Santos, com objetivo de acompanhar o estado de conservação e manutenção da Válvula de Bloqueio XV-120.

A estação recebe o gás natural proveniente de Cabiúnas, que passa primeiro pela válvula de bloqueio XV-110 em Carapebus e depois pela segunda válvula XV-120 rumo às Estações de Regulagem e Medição de Tapera e Donana, em Campos dos Goytacazes, a uma pressão de 42 bar por um gasoduto de aço de 6".

A válvula é utilizada para restringir o fluxo de gás durante as manutenções no gasoduto. Durante a vistoria, verificou-se que a cerca da área externa estava danificada e que havia vestígios de excrementos animais próximos a ela. No entanto, essas irregularidades foram corrigidas após a nossa solicitação (fotos 9-12).

12 – Recomendações:

Sem recomendações por fazer.

13 – Conclusão:

As irregularidades identificadas foram prontamente corrigidas. No mais, não foram constatadas outras.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização: Carlos Canelas Magalhães Filho	15 – Cargo: Especialista em Regulação	16 – Matrícula: 5144909-9
---	---	---

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 05/09/2024

Carlos Amador Magalhães Filho

Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTO



Foto 1: Portão da área externa; funcionário da Naturgy ao lado.

FOTO



Foto 2: Cerca e portão da área interna, com sinalizações de segurança.

FOTO



Foto 3: Identificação da válvula e sinalizações de segurança.

FOTO



Foto 4: Gasoduto de aço de 6" e válvula de bloqueio.

FOTO



Foto 5: Válvula de bloqueio XV-120.

FOTO



Foto 6: Bypass da válvula de bloqueio.

FOTO



Foto 7: Gasoduto à frente; placas de saída e rota de fuga ao fundo.

FOTO



Foto 8: Placa de saída de emergência no portão.

FOTO



Foto 7: Gasoduto à frente; placas de saída e rota de fuga ao fundo.

FOTO



Foto 8: Placa de saída de emergência no portão.

FOTO



Foto 9: Cerca externa reparada.

FOTO



Foto 10: Cerca externa reparada.

FOTO



Foto 11: Cerca externa reparada.

FOTO



Foto 12: Cerca externa reparada.