

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_020_24	2 – Data da Fiscalização: 21/03/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Estrada do Cafundá, 1199	5 – Bairro(s): Tanque - Jacarepaguá	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-TAN-53042/2022	Tipo de obra: expansão	Interna	Externa	X
Status: em andamento	Data de início: 23/08/2023	Conclusão: 19/05/2024	Extensão projetada: 490 m	Total realizado: 161,20 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones	X			

USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:**11 – Relatório:**

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Marcos Vieira dos Santos, com o objetivo de verificar o andamento das obras de expansão na Est. Do Cafundá, 1199 no bairro do Tanque - Jacarepaguá.

Trata-se de obra de expansão para interligar o posto de combustível Shell, nº1199 (foto 1), à rede de distribuição de gás natural sob responsabilidade da concessionária CEG. A interligação será realizada à rede de aço de Ø20 pol. em média pressão já existente, na esquina da Estrada do Tindiba com a Praça Jauru (foto 2). Todos os 460m de tubulação serão instalados, em trechos de pista e de passeio, por meio de método destrutivo, dos quais 161,20m já foram assentados (foto 3), faltando ainda a instalação de 298,8m (foto 4).

Cabe destacar que, apesar das duas paralisações ao longo do período, a obra ultrapassou sete meses com aproximadamente 160m assentados. Além disso, alguns pontos de recomposição provisória estavam sem identificação (foto 5) e, por isso, foi solicitada ao gestor a correção e o posterior envio das fotos (foto 6).

12 – Recomendações:

Foram feitas solicitações de correção de identificação em alguns pontos de recomposição, conforme descrito no relatório (item 11).

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação do serviço.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Luiz Felipe Orlando Gama
Liza Lopes de Moura

15 – Cargo:

Especialista em Regulação
Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144917-0
5144915-3


17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 25/03/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Posto de Combustível Shell.



Foto 2: Esquina da Estrada do Tindiba com a Praça Jauru.

FOTOS



Foto 3: Trecho já assentado.



Foto 4: Trecho ainda sem instalação.

FOTOS



Foto 5: Trecho com recomposição provisória sem identificação.



Foto 6: Trecho com identificação de reposição provisória.