

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_021_24	2 – Data da Fiscalização: 21/03/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Avenida das Américas, 19563	5 – Bairro(s): Recreio dos Bandeirantes	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA



Número do Projeto: RJ-BAR-52920/2022		Tipo de obra: expansão		Interna	Externa	X
Status: em andamento	Data de início: 16/10/2023	Conclusão: 26/04/2024	Extensão projetada: 138,85 m	Total realizado: 161,85m		

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones	X			

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:		
11 – Relatório: Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Marcos Vieira dos Santos, com o objetivo de verificar o andamento das obras de expansão na Av. das Américas, 19563, no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Trata-se de obra de expansão para interligar o posto de combustível Shell, nº19563 (foto 1), à rede de distribuição de gás natural sob responsabilidade da concessionária CEG. A interligação será realizada à rede de PE de Ø200 mm em média pressão já existente, em frente ao Colégio Notre Dame, nº19400 (foto 2). Todos os 161m de tubulação foram instalados em trechos de pista e de passeio, dos quais 61,80m por meio de método não destrutivo para cruzar a Avenida das Américas (foto 3) e o restante por método destrutivo (fotos 4 e 5). Toda a tubulação já foi assentada, restando apenas as interligações nas extremidades. Cabe destacar que o comprimento total de rede realizada ultrapassou em 23m a projetada. Além disso, de acordo com as informações passadas pelo gestor, no limite da interligação com o posto, será realizada a implantação de tubulação aérea com o objetivo de facilitar a fiscalização e evitar fraudes.		
12 – Recomendações:		
13 – Conclusão: No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação do serviço.		
14 – Nome dos Agentes de Fiscalização: Luiz Felipe Orlando Gama Liza Lopes de Moura	15 – Cargo: Especialista em Regulação Especialista em Regulação	16 – Matrícula: 5144917-0 5144915-3
17 – Assinatura do Agente de Fiscalização: Local e Data: AGENERSA, Rio de Janeiro, 25/03/2024  Assinatura do Agente de Fiscalização  Assinatura do Agente de Fiscalização		

FOTOS



Foto 1: ponto de interligação do posto de combustível.



Foto 2: ponto de interligação de rede já existente.

FOTOS



Foto 3: trecho de tubulação assentada por método não destrutivo.



Foto 4: trecho de tubulação assentada por método destrutivo.

FOTOS



Foto 5: trecho de tubulação assentada por método destrutivo.