

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_004_25	2 – Data da Fiscalização: 15/01/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Vários endereços	5 – Bairro(s): Jardim Gramacho	6 – Município/UF: Duque de Caxias/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria realizada com o objetivo de verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 117 de 2024 por parte da Concessionária e acompanhar a fiscalização coordenada pela ANP.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

IN 117/24 – Dispõe sobre a Atualização dos Procedimentos a serem adotados pelas Concessionárias CEG e CEG RIO para a realização de Fiscalizações nos Postos de Gás Natural Veicular (GNV)

9 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a ANP e a Concessionária, dentre outras partes presentes, para fiscalização nos postos de GNV abastecidos pela Concessionária no bairro de Jardim Gramacho, no município de Duque de Caxias. A atividade teve início após encontro com a Concessionária em sua sede na Avenida Pedro II, nº 68, em São Cristóvão. Foi definida a divisão da equipe da Concessionária para novos pontos de encontro determinados pela ANP. Para esta atividade, o ponto de encontro se deu no entorno do shopping Nova América.

O roteiro de fiscalizações era de conhecimento exclusivo da ANP, de modo que a vistoria conjunta seguiu o deslocamento dos fiscais da agência. Realizou-se a fiscalização dos seguintes postos: Auto Posto Pelotas do Jardim Gramacho Ltda., e Guerreiros de Caxias Posto de Gasolina (Rio +).

A fiscalização conjunta reuniu: AGENERSA, ANP, Concessionária, Concrejato (terceirizada a serviço da Concessionária), INEA, PROCON, SEDCON, DDSD, Comando de Polícia Ambiental, Águas do Rio (Concessionária de Água e Esgoto) e Light (Concessionária de Energia Elétrica).

A fiscalização da ANP não se sobrepõe à feita pela AGENERSA, uma vez que cada agência reguladora possui um escopo de atuação diferente. Entretanto, a cooperação entre ambas é de interesse público. Dessa maneira, foram trocadas informações entre os representantes de cada agência, de modo a entender os processos fiscalizatórios de cada parte.

A Foto 1 ilustra uma tomada de testes com os combustíveis comercializados pelo Posto Pelotas por parte da ANP. Após testes visuais e químicos de realização rápida, mais amostras são colhidas para exame laboratorial.

Da parte que cabe à AGENERSA, acompanhou-se o procedimento realizado pelos funcionários da Concessionária, que consiste na checagem dos seguintes pontos nos postos fiscalizados: placa de identificação do posto, estado e integridade da estação de medição, sistema de telemetria, preço de venda praticado, compressores e dispensers disponíveis. O funcionário responsável registra todos os tópicos por meio de um aplicativo próprio. As fotos capturadas são automaticamente comparadas com um banco de dados de referência, permitindo a identificação de qualquer não-conformidade. Quando uma não-conformidade é detectada, essa informação é registrada no aplicativo e enviada ao setor responsável pela análise na Concessionária, para que as devidas conclusões e medidas sejam tomadas. Somado a isso, em função da presença da ANP, a Concessionária também observou a estocagem de cilindros de gás dos Postos e se preparou para realizar testes nos compressores. Os compressores não pertencem ao escopo da AGENERSA, mas no exercício da fiscalização da Concessionária e com a autorização da ANP, o fiscal responsável teve acesso a esse espaço.

É fundamental destacar que a fiscalização realizada pela AGENERSA se restringe ao acompanhamento dos procedimentos conforme estabelecido na IN 117/24, assegurando que todas as decisões e medidas adotadas estejam em conformidade com essa normativa. Portanto, este relatório não contempla a indicação de irregularidades relacionadas aos postos, cuja fiscalização é de competência da ANP. No entanto, sempre que houver riscos próximos às instalações sob responsabilidade da Concessionária, será feito um relato, acompanhado de sugestões de correção, visando à segurança dos colaboradores.

Desse modo, no Posto Guerreiros de Caxias, observou-se a ausência de placa de identificação da estação de medição do Posto. Além disso, foi constatado um vazamento em componentes do compressor. O vazamento foi comunicado pela Concessionária à ANP, que orientou a Concessionária e o Posto a buscar a devida solução. O Posto acionou o serviço de suporte técnico, mas para garantia de segurança de todos os presentes e da população no entorno, a Concessionária interrompeu o fornecimento de gás ao Posto, conforme preconizado em Contrato. Em função do vazamento, os testes previstos no compressor do Posto Guerreiros de Caxias não foram realizados.

No Auto Posto Pelotas não havia fornecimento de GNV, de modo que a Concessionária não atuou.

Sem mais a acrescentar, as fiscalizações se encerraram e aguardamos confirmação dos procedimentos adotados pela Concessionária conforme preconizado no Art. 4º da IN 117/24.

10 – Recomendações: Posto Guerreiros de Caxias deve solicitar à Concessionária nova placa de identificação da estação de medição, bem como a religação do fornecimento de gás natural após comprovada a resolução do vazamento. A Concessionária deve complementar as informações conforme IN 117/24.		
11 – Conclusão: A fiscalização encontrou um vazamento que provocou a interrupção de fornecimento de gás ao Posto.		
12 – Nome dos Agentes de Fiscalização: Calvin Fernandes Clara Barbosa	13 – Cargo: Especialista em Regulação	14 – Matrícula: 5144781-9
15 – Assinatura do Agente de Fiscalização: Local e Data: AGENERSA, Rio de Janeiro, 15/01/2025  Assinatura do Agente de Fiscalização		



FOTO




Foto 2: Entrada da estação de medição do Posto Guerreiros de Caxias, placa de identificação ausente.

FOTO



Foto 3: Detalhe da caixa de proteção do medidor no Posto Guerreiros de Caxias, com lacres de arame e adesivos

FOTO



Foto 4: Funcionário da Concessionária realiza checagem dos lacres nas conexões do filtro do Posto Guerreiros de Caxias.

FOTO



Foto 5: Pannel de telemetria próximo à estação do Posto Guerreiros de Caxias.

FOTO



Foto 6: Técnicos da Concessionária e da Concrejato abrindo ramal do Posto Guerreiros de Caxias para exposição e registro.

FOTO



Foto 7: Técnico da Concrejato realiza fechamento do ramal do Posto Guerreiros de Caxias.

FOTO



Foto 8: Compressor do Posto Guerreiros de Caxias. Vazamento foi constatado e solucionado posteriormente, mas fornecimento foi interrompido por segurança.