

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_008_25	2 – Data da Fiscalização: 16.01.2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 – Endereço: Estrada Velha de Búzios s/nº	5 – Bairro(s): Jardim Esperança	6 – Município/UF: Cabo Frio

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de verificar o estado de conservação, operação e segurança da estação XV-05.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – Checklist de Inspeção Visual

Número do Inventário: VL-R.42.00-0292	Nome da Estação: Valv.Linha - XV05 GASCABO	Zona: Interior
---	--	--------------------------

ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Estado geral da pintura da estação	X		
02. Capinada estação	X		
03. Portas e portões	X		
04. Cercas	X		
05. Sistema de energia elétrica			X
06. Placas de identificação da estação	X		
07. Placas de rota de fuga	X		
08. Placas de sinalização de segurança	X		
09. Extintores			X
10. Estado da cobertura da estação			X
11. Presença de colméias de insetos	X		
12. Presença de animais peçonhentos	X		
DOCUMENTOS	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Certificado de Inspeção do SPDA			X
02. Laudo de Exigências do CBMERJ			X
03. Certificado de Aprovação do CBMERJ			X
04. Licença de Operação do INEA			X
05. Certificado do Sistema de Estocagem			X

10 – Observações:

05 – Não se aplica pois não há energia elétrica na estação.
09 – Não se aplica, pois não há risco de incêndio associado à estação
10 – Não se aplica, pois não há energia elétrica na estação.

Documentos: Não se aplica pois a estação não possui risco de incêndio, sua área é muito pequena e limita-se a 1 única válvula de bloqueio e não possui eletricidade.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu funcionário Rômulo Rosemberg. Trata-se de uma estação localizada no meio de uma área urbana que cresceu desordenadamente.

Trata-se apenas de uma pequena área cercada para acesso à uma única válvula de bloqueio em uma tubulação de 8' que recebe gás natural proveniente da estação XV-04 e segue em direção a estação XV-06.

12 – Recomendações:

Nenhuma recomendação a ser feita.

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades.

14– Nome dos Agentes de Fiscalização:

Eduardo Esteves Pfaltzgraff

15 – Cargo:

Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

51551381

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2025



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Entrada XV-05



Foto 2: Placa de identificação da estação

FOTOS



Foto 3: Detalhe proteção catódica



Foto 4: Detalhe acesso a válvula XV-05

FOTOS



Foto 5: Válvula de bloqueio XV-05



Foto 6: Detalhe localização estação.