

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_011_25	2 – Data da Fiscalização: 22/01/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Avenida Alencastro Guimarães	5 – Bairro(s): Vila Geny	6 – Município/UF: Itaguaí/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Acompanhar as obras da Concessionária no Município de Itaguaí.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: IT-000-52649/2022	Tipo de obra: Expansão de rede	Interna	Externa	X
Status: Em andamento	Data de início: 26/08/2024	Conclusão: 30/06/2025	Extensão projetada: 4011,40 m	Total realizado: 3800,00 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones				X

USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	x			
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:**11 – Relatório:**

Fiscalização realizada em conjunto com a Concessionária, representada por Ricardo Moreira, e com o responsável da obra, Rodolfo, com o objetivo de verificar o andamento da expansão da rede na Avenida Alencastro Guimarães, na altura da casa nº 20, no bairro de Vila Geny, no município de Itaguaí.

Trata-se de trecho de obra de expansão de rede realizada pela empresa Drachma (Foto 1) com o objetivo de abastecer um perímetro de, aproximadamente, 4 km na região (Foto 2). Para isso, foi utilizada tubulação de PE Ø 200 mm. A maior parte da obra já realizada foi feita por método não destrutivo, contudo, especificamente o trecho fiscalizado, na altura da casa nº 20, foi feito por vala aberta (Foto 3), pois não foi possível o uso do método não destrutivo.

Cabe ressaltar que, durante a fiscalização, foram encontrados trechos de recomposição provisória (Foto 4), que serão recompostos definitivamente após o avanço da obra. Foram identificados, ainda, marcos planos definitivos no calçamento da avenida, em trechos de assentamento da tubulação por método não destrutivo (Fotos 5 e 6). O isolamento da obra foi feito com tapumes e tela tapume (Fotos 7 e 8).

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

No decorrer da fiscalização, não foram detectadas irregularidades em relação a prestação dos serviços.

14 – Nomes dos Agentes de Fiscalização:

Liza Lopes de Moura
Rosária da Costa Faria Martins

15 – Cargo:

Especialista em Regulação
Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144915-3
5157783-6

17 – Assinaturas dos Agentes de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 24/01/2025


Assinatura do Agente de Fiscalização


Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Placa de identificação da obra localizada no trecho fiscalizado.



Foto 2: Perímetro total da obra de expansão da rede na região.

FOTOS



Foto 3: Trecho fiscalizado com assentamento de tubulação por método destrutivo (vala aberta).



Foto 4: Trecho de recomposição provisória.

FOTOS



Foto 5: Trecho de assentamento de tubulação por método não destrutivo identificado com marco plano.



Foto 6: Trecho de assentamento de tubulação por método não destrutivo identificado com marco plano.

FOTOS



Foto 7: Isolamento da área de descarte de material feito com tapume e tela tapume e com sinalização adequada.



Foto 8: Isolamento da obra feito com tapume e rede tapume.