

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1- RF CAENE Nº: P-011/21	2 – Data da Fiscalização: 16/07/2021	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 – Endereço da Fiscalização: Rua Paulo Barreto, 98.		5 – Bairro(s): Botafogo	6 - Município: Rio de Janeiro
7 – Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada em atenção a ocorrência nº.: 2021004842– Processo SEI-220007/001715/2021.			
8 – Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 16 de julho de 2021.			
9 – Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
10 – Norma(s) Aplicável(eis):			
11 – Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
11 – Nome do Agente de Fiscalização: Alexandre de Carvalho Pereira		12 – ID Funcional: 44171625	
13 – Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 22 de julho de 2021 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização			
14 – Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.			

Relatório:

Vistoria realizada em atenção a ocorrência nº.: 2021004842.

Em visita foi possível identificar que há bloqueio restringindo o acesso à vila sendo necessário autorização de acesso por meio de contato por interfone.

Foi identificado duas cabines, uma em alvenaria e outra móvel em fibra de vidro, que aparentemente seriam destinados a portaria, mas, no ato da vistoria, não havia a presença de porteiros ou seguranças.

A vila é dotada de sistema de segurança por meio de câmeras

A seguir, fotos dos locais vistoriados:




FOTO 1: Vista da entrada da vila Rua Paulo Barreto, 98, Botafogo, Rio de Janeiro.




FOTO 2: Outra vista da entrada da vila Rua Paulo Barreto, 98, Botafogo, Rio de Janeiro.



FOTO 3: Vista do portão social da vila.



FOTO 4: Detalhe do interfone do portão social de acesso à vila.

Conclusão:

Vila dotada com sistema de segurança por meio de câmeras e com acesso restrito sendo necessário a liberação por meio de interfone.

É o nosso relatório,

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2021,

Alexandre de Carvalho Pereira
Assessor da Câmara Técnica de Energia
ID Funcional:44171625

De acordo,

Jorge Luiz Gomes Calfo
Gerente da Câmara Técnica de Energia
ID Funcional: 6177662