

Página 1 de 5

Página 2 de 5

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária e a prestadora de serviços técnicos de engenharia, Drachma, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede e ramais de gás na Avenida Dom Hélder Câmara (Foto 1). Estiveram presentes nesta data os funcionários listados abaixo:

- Adriano Furno - TAE de Planificação e Controle (Naturgy)
- Marcos Vieira - Gestor de obras (Naturgy)
- Wilbert Monteiro - Supervisor (Drachma)

Trata-se de renovação de rede em substituição de tubulação de 4 polegadas de diâmetro ($\varnothing$) de ferro fundido por uma de polietileno de 110 mm ($\varnothing$) de baixa pressão em trecho que compreende a Avenida Dom Hélder Câmara entre as Ruas Domingos de Barros e Atílio Milano (n.º 3297 da Av. Dom Hélder Câmara), pois após este trecho até a altura do n.º 3443, onde está localizado o Condomínio Vidamerica Clube Residencial, essa extensão já fora objeto da vistoria P-016/21.

Limitando-se à vistoria, o projeto encontra-se fragmentado devido a interferências externas e, por esse motivo, a malha será fechada em uma única carga a fim de facilitar a execução e evitar transtornos em um local de intensa movimentação.

No retorno do lado ímpar ao par, altura da Rua Domingos de Barros, foram feitos assentamento e compactação para receber a sub-base de concreto e, então, a concretagem. Após esse procedimento concluído, no trecho será feita a fresagem para preparar o recebimento asfáltico para, por fim, asfaltar o segmento adequadamente (Foto 2). Na Foto 2 é possível observar parte do material em tela a fim de evitar furto e seu desalinhamento por interferência externa.

Conclusão:

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária para a execução externa. Poranto, pôde-se constatar a regularidade do que fora executado por esta até o presente momento.

Agente de Fiscalização/ID

Maura Manuella B. Ferreira / ID 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : renovação e expansão de rede na Av. Dom Hélder Câmara lado ímpar



Foto 2 : retorno de ligação do lado ímpar para o par

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : sinalização de obra à frente



Foto 4 : local de vivência e de descarte de material