

1 - RF CAENE Nº: P-018/23	2 - Data da Fiscalização: 13/03/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Avenida Djalma Dutra, s/n.º	5 - Bairro(s): Chácara Rio-Petrópolis	6 - Município: Duque de Caxias
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de observar o estado de conservação da estação de Regulagem e Medição no Município de Duque de Caxias.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 13 de março de 2023		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): Decreto nº 46925 DE 05/02/2020 - RJ - Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. ABNT NBR 12962:2016 - Extintores de incêndio — Inspeção e manutenção. ABNT NBR 16291:2014 - Chuveiros e lava-olhos de emergência. NR-26 - Sinalização de segurança.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos Maura Manuella Balthazar Ferreira		13 - ID Funcional: 51355450 51232642
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 20 de março de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 12

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Michel Barradas, com objetivo de acompanhar o funcionamento e verificar o estado de conservação das instalações do city-gate no Município (Foto 01).

Durante a visita à estação observou-se a estrutura interna, maquinários, equipamentos, extintores de incêndio e o seu procedimento.

A estação recebe o gás da Transpetro (NTS) a uma pressão de 34 bar e reduz através de válvula de regulação de pressão para 12 bar e segue para abastecimento da Região Metropolitana.

Na unidade de regulação há filtros de gás (Foto 06), medidores de pressão (Foto 07) e reguladores (Foto 08). Havia manômetros anteriores ao regulador, indicando pressão abaixo da pressão de saída, fato que não foi explicado.

Existe nesta estação um sistema de Odorização, com sala de cromatografia e conta também com a presença de vigilante patrimonial.

Cabe ressaltar a importância de se observar as partes superiores dos filtros e viabilizar meios de se evitar o acúmulo de água (Foto 13), bem como realizar a identificação do sentido de fluxo do gás nas tubulações.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária, conforme pôde-se observar no campo "OUTROS PONTOS DE OBSERVAÇÃO".

Ao compararmos o checklist feito em vistoria com o que foi enviado pela concessionária nos autos do segundo semestre do ano de 2022, não foi identificado erro no checklist, apontando conformidade em todos os itens checados durante a visita técnica, todavia existem itens importantes que não foram considerados, conforme consta no campo "OUTROS PONTOS DE OBSERVAÇÃO".

Desta forma, se faz necessária maior atenção no tratamento dos checklists, estando os itens pontuados ou não, pois todos os pontos trazidos são de relevância para o perfeito funcionamento da estação e garantia da segurança operacional e pessoal, além de dar maior confiabilidade nas informações.

A caixa de passagem danificada foi restaurada (Foto 10).

Agente de Fiscalização/ID

Aginaldo Santos / 51355450 - Maura Ferreira / 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Placa de identificação da Estação



Foto 2: Entrada da estação

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Tubulação de entrada



Foto 4: Cobertura da estação

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Sistema de odorização - sala de cromatografia



Foto 6: Filtros

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Manômetro anterior ao regulador indicando pressão abaixo do valor de saída



Foto 8: Regulador de pressão

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Caixa de passagem danificada (antes)



Foto 10: Caixa de passagem danificada (depois)

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Extintor



Foto 12: Medidor de pressão com display inativo

Anexo Fotográfico:



Foto 13: Água acumulada na parte superior do filtro



Foto 14: Medidor de vazão

Anexo Fotográfico:



Foto 15: Sinalização de rota de fuga



Foto 16: Sinalização de saída de emergência

Anexo Fotográfico:



Foto 17: Válvula telecomandada e rede de saída



Foto 18: Cerca em bom estado e sinalização de rota de fuga