

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_019_25	2 – Data da Fiscalização: 12/02/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 901	5 – Bairro(s): 25 de Agosto	6 – Município/UF: Duque de Caxias/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria realizada com o objetivo de verificar o cumprimento da Instrução Normativa nº 117 de 2024 por parte da Concessionária e acompanhar a fiscalização coordenada pela ANP.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

IN 117/24 – Dispõe sobre a Atualização dos Procedimentos a serem adotados pelas Concessionárias CEG e CEG RIO para a realização de Fiscalizações nos Postos de Gás Natural Veicular (GNV)

9 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a ANP e a Concessionária, dentre outras partes presentes, para fiscalização em posto de GNV abastecido pela Concessionária no bairro de Parque Duque, no município de Duque de Caxias. A atividade teve início após encontro com a Concessionária em sua sede na Avenida Pedro II, nº 68, em São Cristóvão. A partir daí, houve deslocamento conjunto para novo ponto de encontro para chegada da ANP, em um estacionamento em supermercado na Via Dutra em Duque de Caxias.

O roteiro de fiscalizações era de conhecimento exclusivo da ANP, de modo que a vistoria conjunta seguiu o deslocamento dos fiscais da agência. Realizou-se a fiscalização do Posto do Alayde (antigo Posto Duck).

A fiscalização conjunta reuniu: AGENERSA, ANP, Concessionária, Braços (terceirizada a serviço da Concessionária), Energás (terceirizada a serviço da Concessionária), INEA, PROCON, SEDCON, RECOM, SUPCCA (Polícia Ambiental a serviço do INEA), CEDAE (Concessionária de Água), Águas do Rio (Concessionária de Água e Esgoto) e Light (Concessionária de Energia Elétrica). Ainda, a serviço da Concessionária, havia advogada e consultora técnica.

Da parte que cabe à AGENERSA, acompanhou-se o procedimento realizado pelos funcionários da Concessionária, que consiste na checagem dos seguintes pontos no posto fiscalizado: placa de identificação do posto, estado e integridade da estação de medição, sistema de telemetria, preço de venda praticado, compressores e dispensers disponíveis. O funcionário responsável registra todos os tópicos por meio de um aplicativo próprio. As fotos capturadas são comparadas com um banco de dados de referência, permitindo a identificação de qualquer não-conformidade pelo setor responsável pela análise na Concessionária, para que as devidas conclusões e medidas sejam tomadas. Somado a isso, em função da presença da ANP, a Concessionária também observou a estocagem de cilindros de gás dos Postos e se preparou para realizar testes nos compressores. Os compressores não pertencem ao escopo da AGENERSA, mas no exercício da fiscalização da Concessionária e com a autorização da ANP, os fiscais responsáveis tiveram acesso a esse espaço. Vale destacar que, conforme Foto 2, o espaço do compressor e o espaço da estação de medição não são separados, isto é, ambas as estruturas compartilham espaço e tem acesso único, o que implicou na presença da AGENERSA no espaço da compressão.

Este relatório não contempla a indicação de irregularidades relacionadas aos postos, cuja fiscalização é de competência da ANP. No entanto, sempre que houver riscos próximos às instalações sob responsabilidade da Concessionária, será feito um relato, acompanhado de sugestões de correção, visando à segurança dos colaboradores.

Desse modo, no Posto do Alayde, observou-se a ausência de placa de identificação da estação de medição do Posto, além da presença de extintores de incêndio com manutenção vencida. Além disso, foi constatado um vazamento considerável de óleo em componentes do compressor, que também apresentava sinais de desgaste, falta de manutenção e problemas documentais. O vazamento foi comunicado pela Concessionária à ANP e ao INEA. Em função desses problemas, a Concessionária interrompeu o fornecimento de gás ao Posto.

A Concessionária observou indícios de suspeita de fraude no medidor, e por isso, deu início às tratativas para retirada do medidor. Entretanto, foi feito contato com a Polícia Civil (DDSD) para realizar o acautelamento. No entanto, a corporação informou que todo o seu contingente estava empenhado em uma operação, impossibilitando o atendimento da demanda. Diante desse cenário, a Concessionária decidiu por lacrar a caixa protetora do medidor e uma válvula de segurança, para impedir o acesso aos equipamentos e prevenir possíveis manipulações indevidas. É importante mencionar que foi utilizado lacre da ANP por cima do lacre da Concessionária. A medida é provisória e a resolução do caso foi postergada, aguardando nova data para retorno ao local com a presença da AGENERSA e da DDSD para retirada do medidor. O acesso ao espaço como um todo foi posteriormente lacrado pela ANP.

Sem mais a acrescentar, aguardamos a resolução do caso e o atendimento pleno da IN117, sobretudo do Art. 4º.

10 – Recomendações:

Posto Ayala deverá atender todas as requisições da ANP e possíveis requisições do INEA em função do vazamento de óleo. A Concessionária deverá retornar com informações para atender o preconizado pelo Art. 4º da IN 117/24.

11 – Conclusão:

Há suspeita que o Posto tenha incorrido em irregularidade, que a Concessionária deverá provar.

12 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Calvin Fernandes Clara Barbosa
Liza Lopes Moura

13 – Cargo:

Especialista em Regulação
Especialista em Regulação

14 – Matrícula:

5144781-9
5144915-3


15 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 12/02/2025



Assinatura do Agente de Fiscalização



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTO

Foto 1: Placa de identificação oficial do Posto do Alayde.

FOTO




Foto 2: Entrada de acesso à estação de medição. Espaço é compartilhado com o compressor do Posto.

FOTO




Foto 3: Painel de telemetria.

FOTO



Foto 4: Estação de medição, destaque para a caixa de proteção do medidor e os lacres ao redor.

FOTO



Foto 5: Compressor do Posto, com vazamento de óleo visível.

FOTO



Foto 6: Equipe técnica da Concessionária e da terceirizada realizando inspeção nos lacres.

FOTO



Foto 7: Equipe da Concessionária procede com o lacre da caixa do medidor após constatar suspeitas de problemas.

FOTO



Foto 8: Equipe da Concessionária complementa lacre com auxílio de lacre da ANP.

FOTO



Foto 9: Encerramento da atividade conjunta no Posto.