

1 - RF CAENE Nº: P-020/23	2 - Data da Fiscalização: 13/03/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rodovia Washington Luiz, km 115	5 - Bairro(s): São Bento	6 - Município: Duque de Caxias
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de observar o estado de conservação da estação de regulação e medição da Concessionária no Município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 13 de março de 2023		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): ABNT NBR 15600:2022 - Gás natural comprimido - Estação de armazenagem e descompressão - Projeto, construção e operação. Decreto nº 46925 DE 05/02/2020 - RJ - Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. ABNT NBR 12962:2016 - Extintores de incêndio — Inspeção e manutenção. NR-26 - Sinalização de segurança.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira Agnaldo da Silva Santos		13 - ID Funcional: 51232642 51355450
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 20 de março de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 14

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Michel Barradas, com objetivo de acompanhar o funcionamento e o estado de conservação das instalações da Estação de Regulagem e Medição no Município (Foto 1).

Durante a visita à estação observou-se a estrutura interna, maquinários, equipamentos, extintores de incêndio e o seu procedimento.

Esta estação recebe gás a uma pressão de 34 bar e reduz para 12 bar através da válvula de regulagem de pressão e segue para abastecimento da região Metropolitana.

Há, nesta estação, uma unidade de cromatografia que opera de modo automático.

Existe também uma grande área aberta onde se encontram armazenados vários tubos de aço, um galpão onde será a futura instalação de GNC e armazenamento de tanques de GLP.

A estação conta, também, com a presença de vigilante patrimonial.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária, conforme pôde-se observar nos campos "OBSERVAÇÕES".

Além disso, ao compararmos o checklist feito em vistoria com o que foi enviado pela concessionária nos autos do segundo semestre do ano de 2022, datado de 07 de outubro de 2022, pudemos perceber que todos os itens constavam em conformidade.

Desta forma, se faz necessária maior atenção no tratamento dos checklists, estando os itens pontuados ou não, pois todos os pontos trazidos são de relevância para o perfeito funcionamento da estação e garantia da segurança operacional e pessoal, além de dar maior confiabilidade nas informações.

Agente de Fiscalização/ID

Aginaldo Santos / 51355450 - Maura Ferreira / 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Placa de identificação da Estação



Foto 2: Entrada da estação

Anexo Fotográfico:



Foto 3: A estação



Foto 4: Reguladores

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Filtros de gás



Foto 6: Dispositivo em mau estado de conservação

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Estrutura (antes)



Foto 8: Estrutura (depois)

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Sistema de iluminação operante



Foto 10: Tubulação de combate a incêndio com pintura gasta por toda a estação

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Ausência/insuficiência de placas de rota de fuga



Foto 12: Galpão para futura estação de GNC

Anexo Fotográfico:



Foto 13: Equipamento novo desprotegido



Foto 14: Tanques de GLP dispostos ao final da estação

Anexo Fotográfico:



Foto 15: Pintura desgastada e enferrujada



Foto 16: Estação de odoração

Anexo Fotográfico:



Foto 17: Sinalização de segurança



Foto 18: Telhado com furos

Anexo Fotográfico:



Foto 19: Estrutura do telhado e mãos francesas enferrujadas



Foto 20: Pára-raio com pintura desgastada

Anexo Fotográfico:



Foto 23: Inspeção AGENERSA