

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>1 - RF CAENE Nº:</b><br>P-025/23                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 - Data da Fiscalização:</b><br>15/03/2023 | <b>3 - Concessionária Fiscalizada:</b><br>CEG RIO |
| <b>4 - Endereço da Fiscalização:</b><br>Rodovia RJ-168, km 3,5                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 - Bairro(s):</b><br>Virgem Santa          | <b>6 - Município:</b><br>Macaé                    |
| <b>7 - Objetivo da Fiscalização:</b><br>Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar o estado de conservação da estação de lançador de pig no Município de Macaé.                                                                                                                                     |                                                |                                                   |
| <b>8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa):</b><br>A fiscalização foi realizada no dia 15 de março de 2023                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                   |
| <b>9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização:</b><br>Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.                                                                                                                                                                |                                                |                                                   |
| <b>10 - Norma(s) Aplicável(eis):</b><br>Decreto nº 46925 DE 05/02/2020 - RJ - Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.<br>ABNT NBR 12962:2016 - Extintores de incêndio — Inspeção e manutenção.<br>ABNT NBR 16291:2014 - Chuveiros e lava-olhos de emergência.<br>NR-26 - Sinalização de segurança. |                                                |                                                   |
| <b>11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária:</b><br>Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.                                                                                                                                                                           |                                                |                                                   |
| <b>12 - Nome do Agente de Fiscalização:</b><br>Maura Manuella Balthazar Ferreira                                                                                                                                                                                                                         | <b>13 - ID Funcional:</b><br>51232642          |                                                   |
| <b>14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório:</b><br>Local e Data: Rio de Janeiro, 05 de abril de 2023<br><br><div style="text-align: center;">_____<br/>Assinatura do Agente de Fiscalização</div>                                                                                  |                                                |                                                   |
| <b>15 - Observações:</b><br>Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.                                                                           |                                                |                                                   |



**Relatório:**

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Romulo Rosenberg, com objetivo de acompanhar o funcionamento e o estado de conservação das instalações da Estação de lançadores de pigs (Foto 1).

Durante a visita à estação observou-se a estrutura interna, maquinários, equipamentos, extintores de incêndio e o seu procedimento.

A estação recebe gás pelo GASDUC e entrega para dois clientes industriais: lado esquerdo - UTE Norte Fluminense ( $\varnothing$  18" a 42 bar); lado direito - UTE Mário Lago ( $\varnothing$  18" a 63 bar).

Na estação há dois lançadores de pig, sendo um para cada linha de transporte, que é acionado a cada 5 anos para limpeza.

**Conclusão**

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária, conforme o campo "OBSERVAÇÕES" e "OUTROS PONTOS DE OBSERVAÇÃO", mas estas foram sanadas até a conclusão do relatório.

Além disso, ao compararmos o checklist feito em vistoria com o que foi enviado pela Concessionária nos autos do primeiro semestre do corrente ano (SEI-220007/002374/2022), pudemos perceber, considerando o lapso de tempo, que o estado da cobertura da estação passou despecebido, pois constava como conforme.

Desta forma, se faz necessária maior atenção no tratamento dos checklists, estando os itens pontuados ou não, pois todos os pontos trazidos são de relevância para o perfeito funcionamento da estação e garantia da segurança operacional e pessoal, além de dar maior confiabilidade nas informações.

**Agente de Fiscalização/ID**

Maura Ferreira / 51232642

**Gerente/ID**

Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Entrada da estação



Foto 2: Lançador de PIG para UTE Mário Lago



Anexo Fotográfico:



Foto 3: Lançador de pig e válvulas



Foto 4: Lançador de pig para UTE Norte Fluminense



Anexo Fotográfico:



Foto 5: Placa de rota de fuga



Foto 6: Iluminação geral da estação



Anexo Fotográfico:



Foto 7: Estrutura e telhado (antes)



Foto 8: Estrutura e telhado (depois)

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Troca do extintor e da caixa



Foto 10: Pintura realizada da sala de cromatografia



Anexo Fotográfico:



Foto 11: Iluminação regularizada



Foto 12: Pintura refeita das tubulações