

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-028/25	2 – Data da Fiscalização: 24/02/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG Rio
4 – Endereço: Rod. BR 356 km 1	5 – Bairro(s): Guarus	6 – Município/UF: Campos dos Goytacazes/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Fiscalização realizada com o objetivo de verificar o estado de conservação da Estação de Regulagem e Medição da Concessionária no município de Campos dos Goytacazes/RJ.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – CHECKLIST DE INSPEÇÃO VISUAL

Número do Inventário: ERM-D-R42.00-0028	Nome da Estação: ETC Campos dos Goytacazes	Zona: Noroeste Fluminense
---	--	----------------------------------

ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Estado geral da pintura da estação	X		
02. Capina da estação	X		
03. Portas e portões	X		
04. Piso		X	
05. Cerca/Muro		X	
06. Sistema de energia elétrica	X		
07. Placas de identificação da estação	X		
08. Placas de rota de fuga	X		
09. Placas de sinalização de segurança	X		
10. Extintores	X		
11. Estado da cobertura da estação	X		
12. Chuveiro e lava olhos	X		
13. Equipamentos de medição	X		
14. EPI/Uniforme	X		
15. Presença de colméias de insetos	X		
16. Presença de animais peçonhentos	X		
DOCUMENTOS	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
17. Certificado de Inspeção do SPDA	X		
18. Laudo de Exigências do CBMERJ		X	
19. Certificado de Aprovação do CBMERJ		X	
20. Licença de Operação do INEA	X		
21. Certificado do Sistema de Estocagem			X

10 – Observações:

04. Desgastes na base de concreto sob a estação de regulagem e medição (fotos 9 e 10).
05. Falha na cerca (foto 11).
18 e 19. Não disponíveis.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Jayme dos Santos, com objetivo de verificar o funcionamento e o estado de conservação da ETC de Campos dos Goytacazes.

A estação recebe o gás do GASCAV (Gasoduto Cabiúnas-Vitória), no ponto de entrega da Transportadora Associada de Gás S/A - TAG (foto 3), reduzindo a pressão de 35 para 16 bar para abastecer o município de Campos.

A estação conta com um sistema de odorização (foto 4), que injeta um agente odorante na linha de saída de gás. A dosagem é analisada por um cromatógrafo (foto 7) e monitorada por um sistema de telemetria.

Também foi instalado um gerador na estação devido às constantes quedas de energia nessa região rural, conforme informado pelo funcionário Jayme (foto 8).

O Certificado de Inspeção do SPDA não estava disponível na estação no momento da vistoria, mas posteriormente foi enviado via WhatsApp pelo funcionário Jayme, estando em conformidade.

Já o Laudo de Exigências e o Certificado de Aprovação do CBMERJ **não** estavam presentes, e, conforme informado pelo funcionário Jayme, ainda estão em processo de regularização.

12 – Recomendações:

Sempre manter disponíveis fisicamente na estação os documentos exigidos.

13 – Conclusão:

Durante a fiscalização, foram identificados desgastes na base de concreto sob a estação de regulação e medição (fotos 9 e 10), além de uma falha na cerca da estação. No entanto, todas essas irregularidades foram corrigidas a nosso pedido (fotos 12-16). Por outro lado, constatou-se que o Laudo de Exigências e o Certificado de Aprovação do CBMERJ não estavam em conformidade.

14– Nome dos Agentes de Fiscalização:

Carlos Canelas Magalhães Filho

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144909-9

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 26/02/2025



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Entrada da ETC com sinalizações de segurança.



Foto 2: Vista da estação de regulagem e medição.

FOTOS



Foto 3: Estação de regulação e medição, que se conecta ao ponto de entrega da TAG pelo gasoduto à direita.



Foto 4: Câmara de cromatografia e estação de odorização.

FOTOS



Foto 5: Chuveiro de emergência.



Foto 6: Lava-olhos do chuveiro em funcionamento.

FOTOS



Foto 7: Sistema de cromatografia.



Foto 8: Gerador de energia.

FOTOS



Foto 9: Desgastes visíveis na base de concreto sob a estação de regulagem e medição.



Foto 10: Desgaste visível na base de concreto sob a estação de regulagem e medição.

FOTOS



Foto 11: Falha visível na cerca.



Foto 12: Desgaste na base de concreto da estação reparado.

FOTOS



Foto 13: Desgaste na base de concreto da estação reparado.



Foto 14: Desgaste na base de concreto da estação reparado.

FOTOS



quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025
10:03:55
Campos dos Goytacazes Brasil
21,71°S 41,36°W

Foto 15: Desgastes na base de concreto da estação reparados.



25 de fev. de 2025 11:35:39
21.7082381S 41.3554262W
Campos dos Goytacazes
Rio de Janeiro

Foto 16: Falha na cerca reparada.