

1 - RF CAENE Nº: P-030/23	2 - Data da Fiscalização: 22/03/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 - Endereço da Fiscalização: Rodovia BR-356, km 1	5 - Bairro(s): Guarus	6 - Município: Campos dos Goytacazes
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de observar o estado de conservação da estação de regulação e medição da Concessionária no Município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 22 de março de 2023		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): ABNT NBR 15600:2022 - Gás natural comprimido - Estação de armazenagem e descompressão - Projeto, construção e operação. Decreto nº 46925 DE 05/02/2020 - RJ - Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. ABNT NBR 12962:2016 - Extintores de incêndio — Inspeção e manutenção. NR-26 - Sinalização de segurança.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira Antonio Jorge Carvalho		13 - ID Funcional: 51232642 44301006
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 05 de abril de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 10

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Jayme, com objetivo de acompanhar o funcionamento e o estado de conservação das instalações do City Gate no Município (Foto 1).

Durante a visita à estação observou-se a estrutura interna, maquinários, equipamentos, extintores de incêndio e o seu procedimento.

Esta unidade conta com uma linha de entrada de gás a 33 bar (Foto 4), a estação de regulação e medição que reduz a pressão para 16 bar (Foto 6), uma previsão na extensão à direita da tubulação (Foto 3), um sistema de odorização (Foto 8) e uma sala de cromatografia (Foto 11).

O sistema de cromatografia é composto por duas bombas pneumáticas (operação e reserva) com funcionamento automático, mas também podendo ser operado manualmente em caso de falha no sistema elétrico. O sistema é monitorado remotamente por telemetria.

O gás nesta estação abastece a região e as estações Tapera (P-116/22) e Donana (P-117/22) quando estão ativadas.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária, conforme pôde-se observar nos campos "OBSERVAÇÕES" e "OUTROS PONTOS DE OBSERVAÇÃO".

Agente de Fiscalização/ID

Antônio Jorge / 44301006 - Maura Ferreira / 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Placa de identificação da Estação



Foto 2: Entrada da estação

Anexo Fotográfico:



Foto 3: A estação



Foto 4: Ponto de entrega do gás à distribuição

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Manômetro de entrada



Foto 6: Sistema de regulação

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Manômetro de saída



Foto 8: Odorização

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Chuveiro e lava-olhos



Foto 10: Extintor CO₂

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Equipamentos da sala de cromatografia



Foto 12: manômetro com defeito

Anexo Fotográfico:



Foto 13: Sinalização do fluxo de gás e rota de fuga



Foto 14: Local para complementar sinalização de rota de fuga