

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-033/25	2 – Data da Fiscalização: 14/03/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 – Endereço: Rod. BR-493, km 06 - Itambi	5 – Bairro(s): Itambi	6 – Município/UF: Itaboraí/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Fiscalização realizada com o objetivo de verificar o estado de conservação da Estação de Descompressão de Pequeno Porte de Itacuruçá no município de Itaboraí/RJ.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – CHECKLIST DE INSPEÇÃO VISUAL

Número do Inventário: ERM-D-R42.00-0011	Nome da Estação: ERM ITAMBI	Zona: Fluminense
---	------------------------------------	-------------------------

ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Estado geral da pintura da estação	X		
02. Capina da estação	X		
03. Portas e portões	X		
04. Piso	X		
05. Cerca/Muro	X		
06. Sistema de energia elétrica	X		
07. Placas de identificação da estação	X		
08. Placas de rota de fuga	X		
09. Placas de sinalização de segurança	X		
10. Extintores	X		
11. Estado da cobertura da estação	X		
12. Chuveiro e lava olhos			X
13. Equipamentos de medição	X		
14. EPI/Uniforme			X
15. Presença de colméias de insetos	X		
16. Presença de animais peçonhentos	X		
DOCUMENTOS	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
17. Certificado de Inspeção do SPDA	X		
18. Laudo de Exigências do CBMERJ	X		
19. Certificado de Aprovação do CBMERJ	X		
20. Licença de Operação do INEA	X		
21. Certificado do Sistema de Estocagem			X

10 – Observações:

O Certificado de Inspeção do SPDA não se encontrava na estação, contudo este foi enviado, posteriormente, via Whatsapp.

11 – Relatório:

A fiscalização foi realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Daniel Lima, com o objetivo de acompanhar o funcionamento e avaliar o estado de conservação das instalações da Estação de Regulação e Medição (ERM) de Itambi, localizada no município de Itaboraí/RJ.

A ERM recebe gás da Petrobras com uma pressão de 40 bar, reduzindo-a para 12 bar antes de abastecer a região de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.

A estação conta com uma sala de cromatografia, responsável pela leitura da odoração, já que o gás chega odorizado. Além disso, possui duas salas dedicadas à odoração e conta com cinco extintores. O monitoramento da entrada é feito por telemetria. Há também placas de identificação de segurança e sinalização de rota de fuga, todas devidamente protegidas contra intempéries.

Durante a inspeção, foram identificados pequenos buracos nas cercas, que foram prontamente reparados pelos funcionários, conforme registrado nas fotos enviadas posteriormente.

O Certificado de Inspeção do SPDA não estava disponível na estação no momento da vistoria, mas foi enviado posteriormente via WhatsApp (Fotos 8, 9 e 10). Todos os outros documentos apresentados estavam em conformidade.

12 – Recomendações:

Recomenda-se manter cópia do documento Certificado de Inspeção do SPDA na estação de descompressão.

13 – Conclusão:

No decorrer da fiscalização, não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

14– Nome do Agente de Fiscalização:

Victor Mignone Emery Trindade

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144923-4

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 14/03/2025



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Placa de identificação da estação.



Foto 2: Visão da Estação ERM em Itaboraí/RJ.

FOTOS



Foto 3: Sistema de cromatografia da estação.




Foto 4: Certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros

FOTOS



Foto 5: Visão da estação



Foto 6: Visão da estação com o painel de telemetria à frente.

FOTOS



Foto 8: Foto enviada posteriormente pelo funcionário da Naturgy mostrando o buraco da cerca já reparado.

FOTOS



Foto 9: Foto enviada posteriormente pelo funcionário da Naturgy mostrando o buraco da cerca já reparado.



Foto 10: Foto enviada posteriormente pelo funcionário da Naturgy mostrando o buraco da cerca já reparado.

FOTOS



Foto 11: Sinalização de rota de fuga.



Foto 12: Painel de Telemetria da estação.