

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_035_25	2 – Data da Fiscalização: 18/03/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG Rio
4 – Endereço: Rod RJ-168, Km 10	5 – Bairro(s): Morro Grande	6 – Município/UF: Macaé/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Fiscalização realizada com o objetivo de verificar o estado de conservação da Válvula de Linha XV01 do GASCABO no município de Macaé/RJ.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):
Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – CHECKLIST DE INSPEÇÃO VISUAL

Número do Inventário: VL-R.16.00-0973	Nome da Estação: Válvula de Bloqueio XV01	Zona: Lagos
--	--	--------------------

ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Estado geral da pintura da estação	X		
02. Capina da estação	X		
03. Portas e portões	X		
04. Piso	X		
05. Cerca/Muro	X		
06. Sistema de energia elétrica			X
07. Placas de identificação da estação	X		
08. Placas de rota de fuga	X		
09. Placas de sinalização de segurança	X		
10. Extintores			X
11. Estado da cobertura da estação			X
12. Chuveiro e lava olhos			X
13. Equipamentos de medição			X
14. EPI/Uniforme	X		
15. Presença de colméias de insetos	X		
16. Presença de animais peçonhentos	X		
DOCUMENTOS	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
17. Certificado de Inspeção do SPDA			X
18. Laudo de Exigências do CBMERJ			X
19. Certificado de Aprovação do CBMERJ			X
20. Licença de Operação do INEA			X
21. Certificado do Sistema de Estocagem			X

10 – Observações:

06. Não se aplica, pois não há energia elétrica no local.
10. Não se aplica, pois não há risco sanável.
11. Não se aplica, pois não há cobertura da estação.
12. Não se aplica, pois não há sistema de odoração na estação.
13. Não se aplica, pois não há sistema de medição na estação.
17-19. Não se aplicam, pois a estação se encontra em terreno de terceiros.
20. Não se aplica, pois não há licença ambiental específica para válvulas.
21. Não se aplica, pois não há sistema de estocagem na estação.

11 – Relatório:

Fiscalização realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelos funcionários Rômulo Rosenberg da Silva e Fabiano Martins de Mello, com objetivo de acompanhar o estado de conservação e manutenção da Estação de Válvula de Bloqueio XV 01 do GASCABO em Morro Grande, Macaé/RJ.

Trata-se de uma válvula de linha que recebe o gás natural proveniente de Cabiúnas pelo GASCABO, gasoduto que conecta Cabiúnas a Arraial do Cabo. O gás chega com uma pressão de 42 bar por meio de um duto de aço de 8" e, caso seja necessária alguma manobra na tubulação, a válvula atua como medida de segurança operacional, permitindo a redução da pressão para 16 bar.

Toda a área onde se encontra a válvula pertencia à Transpetro e foi posteriormente adquirida pela NTS. Trata-se, portanto, de um espaço compartilhado, onde a válvula está posicionada entre dutos da própria NTS (foto 2).

A estação não possuía o Certificado de Inspeção do SPDA, nem o Laudo de Exigências e o Certificado de Aprovação do CBMERJ, por estar localizada em terreno da NTS, conforme informado pelo setor de prevenção da Naturgy. Assim, a ausência desses documentos não configura uma não conformidade.

Também não possuía a Licença de Operação do INEA, uma vez que não há licença ambiental específica para válvulas — acessórios do sistema de distribuição que integram o ramal — segundo o mesmo setor.

12 – Recomendações:

Sempre manter disponíveis na estação os documentos exigidos.

13 – Conclusão:

Durante a fiscalização, não foram identificadas irregularidades quanto à prestação do serviço.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Carlos Canelas Magalhães Filho

15 – Cargo:

Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5144909-9

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 24/04/2025


Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Portão de entrada da estação com placas de sinalização.



Foto 2: Placa de identificação da estação (à esquerda) e válvula da Concessionária (à direita).

FOTOS



Foto 3: Válvula de bloqueio (à frente) e bypass (atrás)