

Página 1 de 5

Página 2 de 5

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária e a prestadora de serviços técnicos de engenharia, Braços, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede na Rua Goiás (Foto 1). Estiveram presentes nesta data os funcionários listados abaixo:

- Marcos Vieira - Gestor de obras (Naturgy)
- Cíntia dos Santos - Coordenadora de Planejamento (Braços)

Trata-se de renovação de rede em substituição à de ferro fundido de 300 mm por uma de polietileno de 200 mm (Ø) de baixa pressão, pelos métodos destrutivo e inserção. Da travessia com a Rua Silvana até o número 584 da Rua Goiás, foi utilizado o método destrutivo; em diante, até o n.º 606, foi pelo método de inserção.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de Fiscalização/ID

Maura Manuella B. Ferreira / ID 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : interseção da Rua Goiás com Rua Silvana



Foto 2 : marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : recomposição e marco plano