

1- RF CAENE Nº: P-051/23	2 – Data da Fiscalização: 24/05/2023	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço da Fiscalização: Rua Barão do Bom Retiro, n.º 726	5 – Bairro(s): Engenho Novo	6 - Município: Rio de Janeiro
7 – Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 – Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 24 de maio de 2023.		
9 – Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 – Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agerensa Nº 3315/2018.		
11 – Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 – Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira		13 – ID Funcional: 51232642
14 – Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 30 de maio de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 – Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 6

Relatório:

Vistoria pontual realizada nas instalações internas do Colégio Pedro II após notícia veiculada de que estavam sem abastecimento de gás (Foto 1).

Ao chegar no local, fui recebida pelos senhores Hilston Flores (Diretor Administrativo), Francisco Bruno (Prefeito da Instituição) e Eder Costa (servidor da Prefeitura) que me explicaram se tratar de problema interno.

Por terem uma construção antiga, o ramal interno encontrava-se muito deteriorado apresentando escapamento. Como medida de segurança, o medidor do local foi lacrado (Foto 2), o abastecimento manteve-se interrompido desde o fim do ano de 2022 e assim será mantido até que nova rede interna seja construída.

A informação obtida é que a Naturgy foi a vencedora da licitação realizada para essa nova construção e atualmente o processo encontrava-se em vias de execução de projeto aéreo para facilitar a visualização e manipulação para reparo, se necessário.

O ramal interno abastece dois refeitórios e dois laboratórios.

Conclusão

Sendo assim, não há que se falar nesse caso sobre conduta da prestação de serviço por parte da Concessionária.

Agente de fiscalização/ID

Maura Ferreira / 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Local de vistoria



Foto 2: Medidor lacrado

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Lacre



Foto 4: Provável local por onde passará a tubulação

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Provável local por onde passará a tubulação




Foto 6: Provável local por onde passará a tubulação