

1- RF CAENE Nº: P-069/23	2 - Data da Fiscalização: 06/07/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 - Endereço da Fiscalização: Avenida Augusto de Casvalho, lote 21B	5 - Bairro(s): Parque Ipiranga	6 - Município: Resende
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 06 de julho de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 12 de julho de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 8

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Leandro, com objetivo de verificar o andamento das obras de extensão de rede no município.

Trata-se de obra de expansão de rede de gás natural com tubos de polietileno, DN 90 mm em média pressão e ramal de PE DN 32 mm. O serviço mecânico já foi concluído, restando apenas a realização da recomposição permanente, que está prevista para a próxima semana.

A obra tem como finalidade abastecer o edifício Torre do Bosque (foto 10).

A rede construída se encontra em carga e devidamente sinalizada com marco plano.

Em frente ao edifício foi instalada uma válvula de regulação de pressão, adequando a pressão para uso residencial, em baixa pressão - 220 mmca (foto 10).

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços conforme o campo "OBSERVAÇÕES".

Foi realizada a correção do nível do gramado, conforme (fotos 4 e 5).

Desta forma, as irregularidades apontadas foram sanadas.

Agente de fiscalização/ID	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Ponto de interligação à rede existente



Foto 2: Recomposição irregular do gramado

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Recomposição irregular do gramado



Foto 4: Correção do nivelamento do gramado

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Correção do nivelamento do gramado



Foto 6: Recomposição provisória

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Recomposição provisória e marco plano



Foto 8: Recomposição provisória da via

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Válvula de bloqueio do ramal



Foto 10: Válvula de regulagem de pressão