

1- RF CAENE Nº: P-074/23	2 - Data da Fiscalização: 14/07/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua General Bruce	5 - Bairro(s): São Cristóvão	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 14 de julho de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 18 de julho de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 6

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pela gestora de obras Lídia Ramos, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede no município.

Trata-se de obra de renovação de rede de gás natural, que teve início rua General Bruce, esquina com a rua Bela, seguindo até próximo do número 46.

A rede foi construída no passeio (lado par), por meio de inserção de tubulação PE DN 110 mm de baixa pressão, em rede existente de ferro fundido de 150 mm de diâmetro.

O trecho construído se encontra em carga e com marco plano fixado em toda extensão da rede, com intervalos de 10 m.

Foram construídos 3 ramais.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de fiscalização / ID	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Ponto de início da obra



Foto 2: Recomposição e marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Recomposição



Foto 4: Marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição



Foto 6: Válvula de ramal