

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_091_24	2 – Data da Fiscalização: 01/08/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Avenida Canal São Francisco, próximo à GERDAU	5 – Bairro(s): Santa Cruz	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria realizada com o objetivo de verificar o estado de conservação da Válvula de Linha FCC.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.

ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.

ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.

NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – CHECKLIST DE INSPEÇÃO VISUAL

Número do Inventário: VL-R.42.00-0491		Nome da Estação: Válvula de Linha		Zona: Metropolitana	
ITENS DE VERIFICAÇÃO		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA	
01. Estado geral da pintura da estação		X			
02. Capina da estação		X			
03. Portas e portões		X			
04. Cercas		X			
05. Sistema de energia elétrica				X	
06. Placas de identificação da estação		X			
07. Placas de rota de fuga		X			
08. Placas de sinalização de segurança		X			
09. Extintores				X	
10. Estado da cobertura da estação				X	
11. Presença de colméias de insetos		X			
12. Presença de animais peçonhentos		X			

10 – Observações:

05 – Não se aplica, pois não há energia elétrica no local

09 – Não se aplica, pois não há risco de incêndio associado à operação da estação.

10 – Não se aplica, pois não há cobertura da estação.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu funcionário Moacir Mer, com objetivo de acompanhar o estado de conservação e manutenção da Estação de Válvula de Linha FCC (foto 1).

A estação recebe o gás natural vindo do gasoduto Fazendinha a uma pressão de aproximadamente 40 bar, em duto de aço de 8". A estação possui uma derivação que atende diretamente à Fábrica Carioca de Catalisadores (FCC), em duto de aço de 6", com a Válvula de Linha como medida de segurança operacional, enquanto a saída segue para a Estação de Válvula GERDAU (e posteriormente para a Estação de Lançamento de PIG para Eletrobras Furnas) mais à frente, no mesmo bairro, mantendo as 8" de diâmetro original.

Na estação há sistema de proteção catódica e devido aterramento das grades de proteção. O acesso aos dutos se dá através de uma escada, já que a tubulação está em nível mais abaixo do que a entrada da estação, conforme foto 7.

É importante destacar que o terreno no entorno da estação está visivelmente sofrendo ocupação irregular, inclusive na faixa de servidão do gasoduto. Esse fato já foi comunicado às autoridades responsáveis pela Concessionária, uma vez que gera risco de acidentes de graves proporções.

Não foram encontradas irregularidades durante a fiscalização.

12 – Recomendações:

Sem recomendações por fazer.

13 – Conclusão:


No decorrer da vistoria, não foram identificadas irregularidades.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização: Calvin Fernandes Clara Barbosa	15 – Cargo: Especialista em Regulação	16 – Matrícula: 5144781-9
---	---	---

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 01/08/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Vista da estação na entrada, com identificação.

FOTOS



Foto 2: Duto, com derivação em destaque.

FOTOS



Foto 3: Sinalizações de perigo de peçonha e uso de EPI.

FOTOS



Foto 4: Caixa de visita, fechada, tubulação de apoio ao lado.

FOTOS



Foto 5: Grades de delimitação e sinalização da Rota de Fuga.

FOTOS



Foto 6: Proteção Catódica.

FOTOS



Foto 7: Escada de acesso ao duto. Destaque para fio de aterramento.