

Página 1 de 10

Página 2 de 10

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Leandro Pinhal, com objetivo de acompanhar as instalações da Estação de Válvulas Ramal Gerdau (Foto 1).

Durante a inspeção, observou-se a estrutura local, equipamentos e o funcionamento da estação.

O sistema recebe o gás do City Gate de Fazendinha e abastece a empresa Gerdau Consigua no Distrito Industrial de Santa Cruz.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária, conforme pôde-se observar nos campos "OBSERVAÇÕES" e "OUTROS PONTOS DE OBSERVAÇÃO".

Além disso, ao compararmos o checklist feito em vistoria com o que foi enviado pela concessionária nos autos do primeiro semestre do corrente ano (SEI-220007/002374/2022), pudemos perceber que alguns itens passaram despercebidos, como a verificação das cercas (item 4) - percebeu-se a necessidade de eliminar o espaçamento entre a cerca e portão, ajustar a grade do portão, nivelar a cerca com o piso e repôr o arame; sistema de energia elétrica (item 5) - neste caso não se aplica e no checklist enviado pela concessionária está como "conforme"; placas de fuga (item 7) - neste caso não se aplica e no checklist enviado pela concessionária está como "conforme"; extintores (item 9) - neste caso não se aplica e no checklist enviado pela concessionária está como "conforme"; estado de cobertura da estação - neste caso não se aplica e no checklist enviado pela concessionária está como "conforme".

Desta forma, se faz necessária maior atenção no tratamento dos checklists, estando os itens pontuados ou não, pois todos os pontos trazidos são de relevância para o perfeito funcionamento da estação e garantia da segurança operacional e pessoal, além de dar maior confiabilidade nas informações.

No entanto, até o final deste relatório a concessionária regularizou as pendências apontadas.

Agente de Fiscalização/ID

Gerente/ID

Jorge Calfo Id 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Placa de identificação da Estação



Foto 2: Entrada da estação

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Tubulação de 8" que alimenta a Gerdau (antes)



Foto 4: Tubulação de 8" que alimenta a Gerdau (depois)

Anexo Fotográfico:




Foto 5: Quadro da proteção catódica necessitando de reparo (antes)



Foto 6: Quadro da proteção catódica necessitando de reparo (depois)

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Distanciamento entre cerca e piso (antes)



Foto 8: Distanciamento entre cerca e piso (depois)

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Arame (antes)



Foto 10: Arame (depois)

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Cerca da estação (antes)



Foto 12: Cerca da estação (depois)

Anexo Fotográfico:



Foto 13: Entrada da estação com a devida sinalização (depois)