

Página 1 de 8

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

CÂMARA ENERGIA

[illegible]

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Leandro Pinhal, com objetivo de acompanhar as instalações das Previsões 2 e 3 (Foto 1 e Foto 6).

Durante a inspeção, observou-se a estrutura local, equipamentos e o funcionamento da estação.

O sistema funcionará como bypass do gás que vem da estação de Japeri.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária, conforme pôde-se observar nos campos "OBSERVAÇÕES" e "OUTROS PONTOS DE OBSERVAÇÃO".

Ainda que não haja checklist feito pela concessionária para comparação ao checklist feito em vistoria, pôde-se observar a necessidade de pôr placas de identificação, reparar o aterramento, consertar os danos na cerca e retirar o mato da cerca.

Apesar disso, a concessionária sanou as pendências até a conclusão deste relatório. Desta forma, todos os pontos trazidos são de relevância para o perfeito funcionamento da estação e garantia da segurança operacional e pessoal, além de dar maior confiabilidade nas informações.

Agente de Fiscalização/ID

Gerente/ID

Jorge Calfo Id 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Previsão 2 (antes)



Foto 2: Sistema de bypass

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Cerca danificada



Foto 4: Cabo de aterramento (depois)

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Previsão 2 (depois)



Foto 6: Previsão 3 (antes)

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Cabo de aterramento danificado (antes)



Foto 8: Cabo de aterramento danificado (depois)

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Cerca danificada



Foto 10: Previsão 3 (depois)