

Página 1 de 13

Página 2 de 13

Relatório:	
Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Leandro Pinhal, com objetivo de acompanhar as instalações da estação de regulagem e medição na Rua Nelson Silva (Foto 1). Durante a inspeção, observou-se a estrutura local, equipamentos e o funcionamento da estação. O sistema recebe gás de Japeri a 40 bar e é entregue a 4 bar para atender Santa Cruz e distritos de Itaguaí e outra derivação entrega o gás a 7 bar para Fábrica Carioca de Catalisadores S.A. (FCC).	
Conclusão	
No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária, conforme pôde-se observar nos campos "OBSERVAÇÕES" e "OUTROS PONTOS DE OBSERVAÇÃO". Além disso, ao compararmos o checklist feito em vistoria com o que foi enviado pela concessionária nos autos do primeiro semestre do corrente ano (SEI-220007/002374/2022), pudemos perceber que alguns itens passaram despercebidos, como a verificação da capina da estação (item 2); verificação de portas e portões (item 3); verificação das placas de rota de fuga (item 7); e verificação do estado de cobertura da estação (item 10). Apesar disso, a concessionária sanou as pendências até a conclusão deste relatório. Desta forma, se faz necessária maior atenção no tratamento dos checklists, estando os itens pontuados ou não, pois todos os pontos trazidos são de relevância para o perfeito funcionamento da estação e garantia da segurança operacional e pessoal, além de dar maior confiabilidade nas informações.	
Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
	Jorge Calfo Id 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Placa de identificação da Estação



Foto 2: Entrada da estação

Anexo Fotográfico:



Foto 3: A estação



Foto 4: Tubulação sem sentido do fluxo de gás (antes)

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Tubulação sem sentido do fluxo de gás (depois)



Foto 6: Porta deteriorada (antes)

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Porta deteriorada (depois)



Foto 8: Painel de controle sem identificação (antes)

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Painel de controle sem identificação (depois)



Foto 10: Tela de proteção de janela (antes)

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Tela de proteção de janela (depois)



Foto 12: Ar condicionado sem manutenção (antes)

Anexo Fotográfico:




Foto 13: Ar condicionado sem manutenção (depois)



Foto 14: Capina (antes)

Anexo Fotográfico:



Foto 15: Capina (depois)



Foto 16: Placas de rota de fuga (antes)

Anexo Fotográfico:



Foto 17: Placas de rota de fuga (depois)



Foto 18: Telhado sem acabamento (antes)

Anexo Fotográfico:



Foto 19: Telhado sem acabamento (depois)