

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1 - RF CAENE Nº: P-103/22		2 - Data da Fiscalização: 24/10/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Rodovia BR-645			5 - Bairro(s): Universidade Federal		6 - Município: Seropédica
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar o estado de conservação da estação de Regulagem e Medição da Concessionária no município de Seropédica.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 24 de outubro de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): ABNT NBR 15600:2022 - Gás natural comprimido - Estação de armazenagem e descompressão - Projeto, construção e operação. Decreto nº 46925 DE 05/02/2020 - RJ - Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. ABNT NBR 12962:2016 - Extintores de incêndio — Inspeção e manutenção. NR-26 - Sinalização de segurança.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Adilson Cláudio Quizunda				13 - ID Funcional: 51333619	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

CÂMARA ENERGIA

[illegible]

Relatório:	
Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelos funcionários, Samyr Lessa – Gestor de Obras, com objetivo de acompanhar o funcionamento das instalações do conjunto de válvulas de manobras da Concessionária no município de Seropédica. Durante a visita neste local (Foto 1), observou-se a estrutura interna, equipamentos(conjunto de válvulas de manobras) e extintores de incêndio. Este conjunto de válvulas de manobra tem como função de em caso de acidentes de vazamento outro qualquer situação de perigo, ela será acionada para isolar o trecho onde teve essa ocorrência funcionando como uma válvula de segurança.	
Conclusão	
No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária. Além disso, ao compararmos o checklist feito em vistoria com o que foi enviado pela concessionária nos autos do primeiro semestre do corrente ano, não foi identificado quaisquer erros no checklist, apontando conformidade em todos os itens checados durante a visita técnica.	
Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
	Jorge Calfo Id 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Estação Embrada.



Foto 2: Acesso da Estação.

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Válvula.



Foto 4: Válvula e sinalização de rota de fuga.

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Extintor.



Foto 6: Sinalização de rota de fuga.

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Válvulas.



Foto 8: Válvula.

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Válvulas de Manobra.



Foto 10: Válvulas de Manobra.