

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_104_24	2 – Data da Fiscalização: 29/08/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG Rio
4 – Endereço: Rodovia Amaral Peixoto, s/nº	5 – Bairro(s): Barra de São João	6 – Município/UF: Casimiro de Abreu/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria realizada com o objetivo de verificar o estado de conservação da Válvula de Linha XV 03 do GASCABO.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – CHECKLIST DE INSPEÇÃO VISUAL

Número do Inventário: VL-R.16.00-0290	Nome da Estação: Válvula de Linha	Zona: Lagos	
ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Estado geral da pintura da estação	X		
02. Capina da estação	X		
03. Portas e portões	X		
04. Cercas	X		
05. Sistema de energia elétrica			X
06. Placas de identificação da estação	X		
07. Placas de rota de fuga	X		
08. Placas de sinalização de segurança	X		
09. Extintores			X
10. Estado da cobertura da estação			X
11. Presença de colméias de insetos	X		
12. Presença de animais peçonhentos	X		

10 – Observações:

05 – Não se aplica, pois não há energia elétrica no local
09 – Não se aplica, pois não há risco de incêndio saneável.
10 – Não se aplica, pois não há cobertura da estação.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelos funcionários Maurício da Silva e Romulo Rosenberg, com objetivo de acompanhar o estado de conservação e manutenção da Estação de Válvula de Linha XV 03 do GASCABO (foto 4).

A estação recebe o gás natural dos trechos anteriores do gasoduto (com origem no Terminal Cabiúnas) em uma pressão de aproximadamente 40 bar, em duto de aço de 8". A Válvula de Linha é medida de segurança operacional. A saída do gás segue seu fluxo ao longo do gasoduto para outras estações de válvulas mais adiante, com derivações para as regiões de Cabo Frio e Arraial do Cabo, mantendo as 8" de diâmetro original.

Na estação há ponto de tomada de potencial, bem como os dutos passam por devido tratamento para proteção catódica.

Não foram encontradas irregularidades durante a fiscalização.

12 – Recomendações:

Sem recomendações por fazer.

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria, não foram identificadas irregularidades.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização: Calvin Fernandes Clara Barbosa	15 – Cargo: Especialista em Regulação	16 – Matrícula: 5144781-9
---	---	-------------------------------------

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 29/08/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Vista da estação na entrada, com sinalização de perigo.

FOTOS



Foto 2: Placa de identificação.

FOTOS



Foto 3: Cerca, com sinalização da Rota de Fuga.

FOTOS



Foto 4: Duto e válvula no destaque. Fluxo indicado conforme esquemático.

FOTOS



Foto 5: Proteção da tomada de potencial.

FOTOS



Foto 6: Entrada do duto na estação em destaque.