

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_106_24	2 – Data da Fiscalização: 29/08/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG Rio
4 – Endereço: Rod. RJ-168, km 10	5 – Bairro(s): Morro Grande	6 – Município/UF: Macaé/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de verificar o estado de conservação da Válvula de Linha XVI do GASCABO.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – CHECKLIST DE INSPEÇÃO VISUAL

Número do Inventário: VL-R.16.00-0973		Nome da Estação: Válvula de Linha		Zona: Lagos	
ITENS DE VERIFICAÇÃO		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA	
01. Estado geral da pintura da estação		X			
02. Capina da estação		X			
03. Portas e portões		X			
04. Cercas		X			
05. Sistema de energia elétrica				X	
06. Placas de identificação da estação		X			
07. Placas de rota de fuga		X			
08. Placas de sinalização de segurança		X			
09. Extintores				X	
10. Estado da cobertura da estação				X	
11. Presença de colméias de insetos		X			
12. Presença de animais peçonhentos		X			

10 – Observações:

05 – Não se aplica, pois não há energia elétrica no local.
09 – Não se aplica, pois não há risco sanável.
10 – Não se aplica, pois não há cobertura da estação.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelos funcionários Maurício da Silva e Romulo Rosenberg, com objetivo de acompanhar o estado de conservação e manutenção da Estação de Válvula de Linha XV 01 do GASCABO (foto 4).
A estação recebe o gás natural vindo dos trechos anteriores do gasoduto (com origem no Terminal Cabiúnas) em uma pressão de aproximadamente 40 bar, em duto de aço de 8". A Válvula de Linha atua como medida de segurança operacional. A saída do gás segue seu fluxo ao longo do gasoduto para outras estações de válvulas mais adiante, com derivações para as regiões de Cabo Frio e Arraial do Cabo, mantendo as 8" de diâmetro original.

É importante destacar que a área da estação de válvulas é compartilhada com duto de passagem e instalações da Petrobras.

Não foram encontradas irregularidades durante a fiscalização.

12 – Recomendações:

Sem recomendações por fazer.

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria, não foram identificadas irregularidades.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização: Calvin Fernandes Clara Barbosa	15 – Cargo: Especialista em Regulação	16 – Matrícula: 5144781-9
---	---	-------------------------------------

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 29/08/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Vista da estação na entrada, com identificação e sinalizações de perigo.

FOTOS



Foto 2: Duto, com sentido do fluxo destacado, na entrada da área.

FOTOS



Foto 3: Placa de identificação no interior da área, para diferenciar do trecho compartilhado com a Petrobras. Válvula à direita.

FOTOS



Foto 4: Válvula em destaque.

FOTOS



Foto 5: Saída do duto.

FOTOS



Foto 6: Cerca da área, com placa de sinalização da rota de fuga.