

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_108_24	2 – Data da Fiscalização: 30/08/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG Rio
4 – Endereço: Estrada Velha de Búzios, s/nº	5 – Bairro(s): Jd. Esperança	6 – Município/UF: Cabo Frio/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de verificar o estado de conservação da Válvula de Bloqueio XV05 GASCABO.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – CHECKLIST DE INSPEÇÃO VISUAL

Número do Inventário: VL-R.42.00-0292		Nome da Estação: Válvula de Linha		Zona: Interior	
ITENS DE VERIFICAÇÃO		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA	
01. Estado geral da pintura da estação		X			
02. Capina da estação		X			
03. Portas e portões		X			
04. Cercas		X			
05. Sistema de energia elétrica				X	
06. Placas de identificação da estação		X			
07. Placas de rota de fuga		X			
08. Placas de sinalização de segurança		X			
09. Extintores				X	
10. Estado da cobertura da estação				X	
11. Presença de colméias de insetos		X			
12. Presença de animais peçonhentos		X			

10 – Observações:

05 – Não se aplica, pois não há energia elétrica na estação.
09 – Não se aplica, pois não há risco de incêndio associado à operação da estação.
10 – Não se aplica, pois não há cobertura da estação.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu funcionário Rômulo Rosemberg, com objetivo de acompanhar o estado de conservação e manutenção da Estação de Válvula de Bloqueio XV05 GASCABO (foto 1).

A estação recebe o gás natural vindo da Estação GASCABO XV 04 a uma pressão de aproximadamente 16 bar, em duto de aço de 8" (fotos 2 e 6). Ela é murada nas laterais (foto 5) e possui cercas nos fundos (foto 4).

No entorno da estação existe muita desordem urbana, contudo não aparenta atrapalhar a operação da estação.

Não foram encontradas irregularidades durante a fiscalização.

12 – Recomendações:

Sem recomendações por fazer.

13 – Conclusão:


No decorrer da vistoria, não foram identificadas irregularidades.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização: Michel Silva Dos Santos	15 – Cargo: Especialista em Regulação	16 – Matrícula: 5144919-6
--	---	---

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 02/09/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTO



Foto 1: Vista da estação.

FOTO




Foto 2: Válvula de linha e duto de aço 8".

FOTO



Foto 3: Portão de acesso e Placas de sinalização.

FOTO



Foto 4: Cerca de fundo com placa de rota de fuga.

FOTO



Foto 5: Muro lateral com placas de rota de fuga.

FOTO



Foto 6: Válvula de linha e duto de aço 8".