

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>1 - RF CAENE Nº:</b><br>P-116/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 - Data da Fiscalização:</b><br>17/11/2022 | <b>3 - Concessionária Fiscalizada:</b><br>CEG RIO |
| <b>4 - Endereço da Fiscalização:</b><br>Rodovia BR-101, s/n                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 - Bairro(s):</b><br>Tapera                | <b>6 - Município:</b><br>Campos dos Goytacazes/RJ |
| <b>7 - Objetivo da Fiscalização:</b><br>Vistoria realizada com o objetivo de observar o estado de conservação da estação de regulação e medição da Concessionária no Município.                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                   |
| <b>8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa):</b><br>A fiscalização foi realizada no dia 17 de novembro de 2022                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                   |
| <b>9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização:</b><br>Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                   |
| <b>10 - Norma(s) Aplicável(eis):</b><br>ABNT NBR 15600:2022 - Gás natural comprimido - Estação de armazenagem e descompressão - Projeto, construção e operação.<br>Decreto nº 46925 DE 05/02/2020 - RJ - Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.<br>ABNT NBR 12962:2016 - Extintores de incêndio — Inspeção e manutenção.<br>NR-26 - Sinalização de segurança. |                                                |                                                   |
| <b>11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária:</b><br>Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                   |
| <b>12 - Nome do Agente de Fiscalização:</b><br><br>Maura Manuella Balthazar Ferreira                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>13 - ID Funcional:</b><br><br>51232642      |                                                   |
| <b>14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório:</b><br>Local e Data: Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2022<br><br><br><br><div style="text-align: center;">_____<br/>Assinatura do Agente de Fiscalização</div>                                                                                                                                   |                                                |                                                   |
| <b>15 - Observações:</b><br><br>Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.                                                                                                                                   |                                                |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                   |

[illegible]

**Relatório:**

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelos funcionários Lucas e Alcino, com objetivo de acompanhar as instalações da estação de regulação e medição na Estação Tapera (Foto 1).

Durante a inspeção, observou-se a estrutura local, equipamentos e a funcionalidade da estação.

O sistema recebe gás do city gate de Cabiúnas a 42 bar e é entregue a 4 bar para atender posto, indústria e residências. Essa distribuição ocorre quando a PE Campos, atual estação fornecedora da cidade, deixa de abastecê-la por alguma razão, como manutenção. Então, essa estação funciona em stand-by caso necessite ser acionada, até porque seu poder calorífico é diferente do de PE Campus, pois esta recebe gás de GASCAV.

Essa estação conta com três saídas: uma de 8 polegadas e outra de 4 polegadas, ambas para abastecer a cidade e com entrega a 4 bar; e outra de 6 polegadas com entrega a 42 bar para alimentar a estação Donana.

**Conclusão**

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária, conforme pôde-se observar nos campos "OBSERVAÇÕES" e "OUTROS PONTOS DE OBSERVAÇÃO".

Além disso, ao compararmos o checklist feito em vistoria com o que foi enviado pela concessionária nos autos do primeiro semestre do corrente ano (SEI-220007/002374/2022), pudemos perceber que um item passou despercebido, como a verificação das placas de rota de fuga (item 7).

Apesar disso, a concessionária sanou as pendências até a conclusão deste relatório. Desta forma, se faz necessária maior atenção no tratamento dos checklists, estando os itens pontuados ou não, pois todos os pontos trazidos são de relevância para o perfeito funcionamento da estação e garantia da segurança operacional e pessoal, além de dar maior confiabilidade nas informações.

Agente de Fiscalização/ID

**Gerente/ID**

Jorge Calfo Id 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Placa de identificação da Estação



Foto 2: Entrada da estação



Anexo Fotográfico:



Foto 3: A estação



Foto 4: Regulação e medição



Anexo Fotográfico:



Foto 5: Filtros de gás



Foto 6: Reguladores

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Telemetria



Foto 8: Saída de gás para a cidade



Anexo Fotográfico:



Foto 9: Placas de rota de fuga instaladas



Foto 10: Extintores de incêndio