

Página 1 de 9

[illegible]

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelos funcionários Lucas Figueiredo e Alcino Viana, com objetivo de acompanhar as instalações da estação de regulação e medição na Estação Donana (Foto 1).

Durante a inspeção, observou-se a estrutura local, equipamentos e a funcionalidade da estação.

O sistema recebe, normalmente, gás da estação de regulação e medição de Tapera a 42 bar e entrega a 16 bar para atender a cidade. Nesta estação há duas linhas: Donana I e Donana II. Em caso de necessidade, seja por manutenção ou perda de pressão, a linha I entra em ação no lugar da II, que é a principal.

Assim como Tapera, esta estação funciona como stand-by caso PE Campos deixe de abastecer a cidade por alguma razão. Caso o sistema atinja 10 bar, o regulador da estação automaticamente aciona e leva o gás de Donana à PE Campos.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária, conforme pôde-se observar nos campos "OBSERVAÇÕES" e "OUTROS PONTOS DE OBSERVAÇÃO".

Além disso, ao compararmos o checklist feito em vistoria com o que foi enviado pela concessionária nos autos do primeiro semestre do corrente ano (SEI-220007/002374/2022), pudemos perceber que alguns itens passaram despercebidos, como a verificação do estado geral da pintura da estação (item 1); e a verificação das cercas (item 4).

Desta forma, se faz necessária maior atenção no tratamento dos checklists, estando os itens pontuados ou não, pois todos os pontos trazidos são de relevância para o perfeito funcionamento da estação e garantia da segurança operacional e pessoal, além de dar maior confiabilidade nas informações.

Agente de Fiscalização/ID

Gerente/ID

Jorge Calfo Id 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Placa de identificação da Estação



Foto 2: Entrada da estação

Anexo Fotográfico:



Foto 3: A estação



Foto 4: Entrada de gás pela estação Tapera

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Manômetro de entrada



Foto 6: Filtros

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Reguladores



Foto 8: Donana I e Donana II

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Saída do gás por Donana II



Foto 10: Manômetro colocado localmente indicando a pressão de saída

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Buracos na cerca e ferrugem



Foto 12: Furo no telhado