

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1 - RF CAENE Nº: P-123/23	2 - Data da Fiscalização: 17/11/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Aquidabã (Trecho entre R. Dona	5 - Bairro(s): Méier	6 - Município: Rio de Janeiro/RJ	
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.			
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 17 de novembro de 2023.			
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017; Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.			
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Gabriela Uribe Agnaldo da Silva Santos		13 - ID Funcional: 5144786-0 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2023  Assinatura do Agente de Fiscalização  Assinatura do Agente de Fiscalização			
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.			

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras, Claudio Maia, com o objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede na Rua Aquidabã, compreendendo o trecho entre a R. Dona Claudina e R. Pedro de Carvalho (Foto 8). O motivo da obra emergencial é devido a episódios de vazamento de gás natural decorrentes de tubulação antiga em ferro fundido.

Trata-se de uma renovação de rede com Ø90 mm e Ø110 mm, respectivamente, nos lados ímpar e par. Ambas as tubulações em polietileno de baixa pressão (220 mmca), sendo assentada por método de construção aberta (Foto 5).

O projeto compreende trecho da Rua Aquidabã, localizado entre as ruas Dona Claudina e Pedro de Carvalho. No lado ímpar, a obra da concessionária se encerra na esquina com a Rua Mario Piragibe. Entre o nº 193 e o nº 79 (este localizado na esquina com a Rua Carolina dos Santos), não há instalação. Em frente ao nº 193 existe uma travessia, assim como em frente ao nº 111.

Existem pontos com recomposição provisória contendo sinalização em tinta no passeio e na via. Em frente ao nº 35, há um ponto no passeio indicando infiltração por água - o qual será reaberto pela concessionária a fim de verificar melhor a responsabilidade (Foto 4).

A rede não se encontrava pressurizada, porém foram instalados marco planos em intervalos de 10m indicando sua presença (Foto 3). A quantidade de ramais é 41 e até o presente momento foram construídos 312,80 m e 248,70 m, respectivamente, no lado ímpar e par da Rua Aquidabã.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de Fiscalização/ID

Gabriela Uribe (5144786-0) e Agnaldo Santos (51355450)

Gerente/ID

Jorge Calfo (6177662)

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Placa de identificação da obra na esquina da R. Aquidabã com a R. Dona Claudina



Foto 2: Trechos par e ímpar da Rua Aquidabã evidenciando barreiras e sinalizações de desvio de pedestre

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Trecho ímpar da R. Aquidabã com recomposição definitiva e presença de marco plano



Foto 4: Sinalização de recomposição provisória em ponto do passeio com indícios de infiltração

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Trecho da via aberto para assentamento de rede



Foto 6: Placas de sinalização para desvio e máquinas na pista no trecho par da Rua Aquidabã

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Extintores de incêndio presentes na obra




Foto 8: Visão do Google Maps da Rua Aquidabã entre as ruas Dona Claudina e Pedro de Carvalho