

Página 1 de 11

Página 2 de 11

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Samyr Lessa, com objetivo de acompanhar o funcionamento e o estado de conservação das instalações da Estação de GLP no Município (Foto 1).

Durante a visita à estação observou-se a estrutura interna, maquinários, equipamentos, extintores de incêndio e o seu procedimento.

A estação é abastecida por meio de caminhões de transporte de GLP - Gás Liquefeito de Petróleo. Através de uma mangueira, o GLP flui do cilindro do caminhão para os 6 cilindros de armazenamento da estação (Foto 2). Uma vez armazenados e abastecidos, o gás passa a ser distribuído a 3 bar por uma única linha (Foto 4). Em seguida, passa pelo primeiro regulador reduzindo a pressão de 3 para 2,5 bar e, logo após por um segundo regulador que reduz para uma pressão de 1,5 bar (Fotos 6 e 7), passando a alimentar a rede de distribuição aos consumidores.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária, conforme o campo "OBSERVAÇÕES" e "OUTROS PONTOS DE OBSERVAÇÃO".

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
	Jorge Calfo Id 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Entrada da estação



Foto 2: Cilindros de armazenamento

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Manômetro



Foto 4: Linha de saída de gás a partir dos cilindros de armazenamento

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Reguladores



Foto 6: Regulador de 1º estágio

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Regulador de 2º estágio



Foto 8: Acesso à estação por pessoal não supervisionado e sem EPI

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Portão sem cadeado



Foto 10: Concertinas danificadas e em mau estado

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Extintor (antes e depois)



Foto 12: Extintor sem lacre e sem pino

Anexo Fotográfico:



Foto 13: Pintura e conservação estrutural



Foto 14: Lâmpada quebrada

Anexo Fotográfico:



Foto 15: Presença de colmeia