

Página 1 de 11

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

CÂMARA ENERGIA

[illegible]

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Samyr Lessa, com objetivo de acompanhar o funcionamento e o estado de conservação das instalações da Estação de Regulagem e Medição no Município (Foto 1).

Durante a visita à estação observou-se a estrutura interna, maquinários, equipamentos, extintores de incêndio e o seu procedimento.

A estação recebe gás pelo City Gate de Guapimirim à 33 bar pela linha principal. Há uma segunda linha que funciona como redundância (Foto 6), caso haja necessidade de utilização por aumento de vazão ou reparo, além de uma previsão para uma terceira linha (Foto 10). Há ainda uma sala de controle e salas de cromatografia com painel de acompanhamento dos dados.

Na unidade de regulagem há fitros de gás (Foto 7), medidores de pressão e temperatura (Foto 9) e reguladores (Foto 8) que reduzem o gás a uma pressão final de 12 bar para abastecer Itaboraí, São Gonçalo e Niterói.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária, conforme o campo "OBSERVAÇÕES" e "OUTROS PONTOS DE OBSERVAÇÃO".

Além disso, ao compararmos o checklist feito em vistoria com o que foi enviado pela Concessionária nos autos do primeiro semestre do corrente ano (SEI-220007/002374/2022), pudemos perceber que alguns itens passaram despercebidos, como a verificação do estado geral da pintura (item 1) e a verificação da presença de colmeias de insetos (item 11).

Desta forma, se faz necessária maior atenção no tratamento dos checklists, estando os itens pontuados ou não, pois todos os pontos trazidos são de relevância para o perfeito funcionamento da estação e garantia da segurança operacional e pessoal, além de dar maior confiabilidade nas informações.

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
	Jorge Calfo Id 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Placa de identificação da estação



Foto 2: Entrada da estação

Anexo Fotográfico:



Foto 3: A estação



Foto 4: By-pass e reguladores

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Salas de cromatografia e de controle



Foto 6: Estação de regulação e medição

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Filtros de gás



Foto 8: Reguladores de pressão

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Manômetro



Foto 10: Previsão de uma terceira linha

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Placa de rota de fuga



Foto 12: Para-raio em mau estado de conservação e perfurando a telha sem acabamento nas três salas

Anexo Fotográfico:



Foto 13: Estrutura necessitando de reparo e pintura como um todo



Foto 14: Estrutura necessitando de reparo e pintura como um todo

Anexo Fotográfico:



Foto 15: Presença de colmeia



Foto 16: Janela em mau estado de conservação e sem tela de proteção