

1- RF CAENE Nº: P-127/23	2 - Data da Fiscalização: 27/11/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Vinte e Três B, nº 32	5 - Bairro(s): Vila Santa Cecília	6 - Município: Volta Redonda
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 27 de novembro de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agerensa Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2023		
 Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 6

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Leandro Amaral, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede no município de Volta Redonda.

Trata-se de projeto para construção de rede e ramal de gás com tubulação de polietileno com 63 mm de diâmetro em média pressão, sendo realizado por método não destrutivo (furo direcional dirigido).

A obra visa atender a consumidor comercial, a saber: Royal Supermercado.

A rede construída se encontra em carga e devidamente sinalizada com marco plano. O ramal do cliente já está construído, todavia, ainda não se encontra energizado (Foto 3).

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços, como descrito no campo "OBSERVAÇÕES".

No entanto, as inconformidades foram corrigidas, conforme (Foto 5) enviada pelo gestor de obras. Ressalta-se, portanto, que isso não exime as responsabilidades da Concessionária.

Agente de Fiscalização	Gerente/ID
Agnaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Ponto de início do assentamento da rede de gás natural



Foto 2: Marco plano no passeio

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Válvula de ramal e abrigo do medidor



Foto 4: Piso intertravado desnivelado e estaca de madeira

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Piso intertravado refeito e estaca removida



Foto 6: Empreendimento a ser abastecido