

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-160/25	2 – Data da Fiscalização: 19/11/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG Rio
4 – Endereço: Rod. RJ-161, km 20	5 – Bairro(s): s/n	6 – Município/UF: Resende/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Verificar o estado de conservação da ERM Itatiaia, no município de Resende/RJ.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):
Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – CHECKLIST DE INSPEÇÃO VISUAL

Número do Inventário: ERM-D-R16.00-0044	Nome da Estação: ERM Itatiaia	Zona: Fluminense
--	--------------------------------------	----------------------------

ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Estado geral da pintura da estação	X		
02. Capina da estação			X
03. Portas e portões	X		
04. Piso	X		
05. Cerca/Muro	X		
06. Sistema de energia elétrica	X		
07. Placas de identificação da estação	X		
08. Placas de rota de fuga	X		
09. Placas de sinalização de segurança		X	
10. Extintores		X	
11. Estado da cobertura da estação	X		
12. Chuveiro e lava olhos			X
13. Equipamentos de medição	X		
14. EPI/Uniforme	X		
15. Presença de colméias de insetos	X		
16. Presença de animais peçonhentos	X		
17. Comunicação visual em veículos	X		
DOCUMENTOS	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
18. Certificado de Inspeção do SPDA	X		
19. Laudo de Exigências do CBMERJ	X		
20. Certificado de Aprovação do CBMERJ	X		
21. Licença de Operação do INEA	X		
22. Certificado do Sistema de Estocagem			X

10 – Observações:
02. Não se aplica, pois não há vegetação no solo da estação.
09. Placas estavam bastante apagadas, com inscrições pouco visíveis (foto 3).
10. Extintores estavam sem capa de proteção.
12. Não se aplica, pois não há sistema de odorização na estação.
22. Não se aplica, pois não há sistema de estocagem na estação.

11 – Relatório:

Fiscalização realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Claudio César Petini, com o objetivo de verificar o funcionamento das instalações e avaliar seu estado de manutenção na Estação de Regulagem e Medição (ERM) Itatiaia, localizada no município de Resende/RJ.

A unidade recebe gás natural da ERM Sete Bocas, também em Resende, a uma pressão de 16 bar, por meio de tubulação de aço com trechos de 8” e 6” de diâmetro.

No terreno estão instaladas duas estações: a Estação de Regulagem Mini Mil e a ERM Itatiaia. A primeira reduz a pressão de 16 para 4 bar, abastecendo a indústria de aço Mini Mil (foto 4). A segunda, por sua vez, reduz a pressão para 6,8 bar e atende o município de Itatiaia, suprindo indústrias e dois postos de GNV (foto 5).

A ERM Itatiaia conta com duas linhas em funcionamento (foto 6), cada uma equipada com dois reguladores de pressão e um medidor, além de válvulas de bloqueio, e dispõe ainda de um sistema de telemetria para a transmissão dos dados de medição.

Durante a inspeção, observou-se que as placas de identificação e de sinalização de segurança estavam bastante apagadas, com inscrições pouco visíveis, o que dificultava a leitura das informações (foto 3), e que os extintores de incêndio não possuíam capas de proteção. No entanto, as placas foram substituídas e as capas instaladas pela Concessionária a pedido da equipe de fiscalização (fotos 7 e 8).

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

A fiscalização identificou as falhas descritas nos itens 9 e 10, as quais foram prontamente corrigidas diante do apontamento da fiscalização. No mais, não foram observadas outras irregularidades quanto à prestação do serviço.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Carlos Canelas Magalhães Filho
Victor Mignone Emery Trindade

15 – Cargo:

Especialista em Regulação
Especialista em Regulação


16 – Matrícula:


5144909-9
5144923-4

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 26/11/2025


Assinatura do Agente de Fiscalização


Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Placa de identificação da ERM Itatiaia.



Foto 2: Placa de identificação da ER Mini Mil.

FOTOS



Foto 3: Placas de identificação da estação e de sinalização de segurança.



Foto 4: ER Mini Mil.

FOTOS



Foto 5: ERM Itatiaia.



Foto 6: As duas linhas da ERM Itatiaia com seus reguladores e medidores.

FOTOS



Foto 7: Placas de identificação e segurança substituídas (foto enviada pela Concessionária).



Foto 8: Extintor de incêndio com capa de proteção (foto enviada pela Concessionária).