



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro
Câmara Técnica de Saneamento

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AGENERSA/CASANº 247/2024

Processo:	SEI-480002/001541/2024	Data	24/05/2024
Concessionária	Iguá Saneamento SA	Bloco	02
LocalFiscalizado	Avn Frederico Wangler, 2255 – Praça da Ponte – Miguel Pereira		
TipodaOcorrência	Verificarascondiçõesdemanutençãoeoperaçãoodaunidade		
ObjetodaFiscalização	Vistoriasprogramadas		
RepresentantesdaConcessionária:	Rodrigo Cordeiro-CoordenadordeOperações Lucas Almeida – Analista Regulatório Rafaela Pereira – Analista Regulatório		

INTRODUÇÃO

O presente relatório, decorre da vistoria técnica realizada na data de 24/05/2024, na Avn Frederico Wangler, 2255, bairro Praça da Ponte, no município de Miguel Pereira, coordenadas -22,4433014, -43,4568586, em função de verificar as condições de manutenção e operação do reservatório Praça da Ponte, de acordo com as vistorias programadas pela AGENERSA/CASAN.

O objetivo deste relatório é atender as competências legais de ações de controle, regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, buscando o melhor acompanhamento das atividades implantadas pela concessionária Iguá SA.

Destacamos que a ação de acompanhamento ao Sistema de Abastecimento de Água é inerente às atribuições desta Agência de Regulação nos termos do Contrato de Concessão.

Diante do exposto, salienta-se que todos os trabalhos de fiscalização e regulação do estado do Rio de Janeiro, são baseados na legislação vigente, dentre as quais a Lei Federal nº11. 445/2007, o Decreto Federal nº 7.217/2010, o cumprimento às Resoluções do CONAMA, os editados pela AGENERSA, as normas técnicas da ABNT, bem como as Portarias do Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária.

LOCALIZAÇÃO



Fonte:GoogleEarth

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Trata-se de reservatório elevado de concreto, provido de válvula de entrada com acionamento manual e sensor de nível eletrônico alimentado por placa solar que encaminha informações do nível do reservatório em tempo real para o Centro de Controle Operacional (CCO). A delimitação do

terreno é todo de muro de concreto e conta com segurança 24 horas. A concessionária aproveitou a área para fazer um almoxarifado e alocar os funcionários operacional, local conta com vestiário e refeitório.

ü Entrada do reservatório (foto 1)



Foto1-Entrada Principal

ü Reservatório (fotos 2 e 3)



Foto 2-Reservatório



Foto 3 – Reservatório

ü Terreno do reservatório (foto 4a7);



Foto4 - Pátio Operacional, terreno do Reservatório



Foto 5 - Pátio Operacional, terreno do Reservatório



Foto 6 - Pátio Operacional, terreno do Reservatório



Foto 7 - Duto de ventilação

ü Certificado atualizado de limpeza periódica do reservatório válido (foto 8);




Foto 8 – Certificado de garantia limpeza reservatório

CHECK LIST RESERVATÓRIO PRAÇA DA PONTE

DESCRIÇÃO - RESERVATÓRIO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Placa de identificação	X		
02. Cercado e Isolado	X		
03. Condições de conservação	X		
04. Condições estruturais (civil)	X		
05. Condições da escada de acesso externa	X		
06. Condições da escada de acesso interna			X
07. Condições da laje de cobertura			X
08. Dutos de ventilação			X
09. Condições das tubulações de entrada	X		
10. Condições das tubulações de saída	X		
11. Medidor de nível	X		
12. Válvula controladora de nível	X		
13. Macromedidor na entrada			X
14. Macromedidor na saída	X		
15. Estravasor	X		
16. Limpeza e desinfecção periódicas	X		
17. Tubulação de descarga de fundo	X		
18. Estanqueidade do reservatório	X		
19. Caixa de inspeção			X
20. Para-raios		X	

ITENS NÃO CONFORMES:

20. Não foi localizado para-raios.

ITENS QUE NÃO SE APLICAM:

- 06. Não foi observado escada interna;
- 07. Não foi possível observar devido à altura;
- 08. Não foi possível observar devido à altura;
- 13. Não há macromedidor;
- 19. Não foi possível observar devido à altura;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O senhor Rodrigo, representante da Concessionária, relatou que:

- Ø O reservatório abastece o Bairro, Praça da Ponte;
- Ø A capacidade atual do reservatório é de 100.000 de litros.

CONCLUSÃO

O reservatório acabou de passar por reformas como podemos observar e se encontra em perfeitas condições de funcionamento. Em relação as recomendações citadas, caso efetuadas, o tempo de vida útil da unidade será maior e trará mais segurança ao sistema. Nada mais a acrescentar sob aspecto técnico, ocasião em que encerra este relatório.

Em 19/06/2024.

Elaborado por:

Eng. Leonan de Almeida Nogueira
Assistente / CASAN
ID 5134931-0

Alan da Silva Ribeiro
Assistente / CASAN
ID 5135541-8

Revisado Por:

Carlos Augusto Pessoa

De Acordo:

Robson Cardinelli
Gerente da Câmara Técnica
ID 4184220-0

Rio de Janeiro, 22 outubro de 2024



Documento assinado eletronicamente por **Leonan de Almeida Nogueira, Assistente**, em 22/10/2024, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alan da Silva Ribeiro, Assistente**, em 22/10/2024, às 14:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Augusto Barboza Pessoa, Assessor**, em 22/10/2024, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Robson Cardinelli, Gerente**, em 08/11/2024, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **85903177** e o código CRC **6BDE18AC**.