



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro
Câmara Técnica de Saneamento

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AGENERSA/CASAN Nº 279/2024

Processo:	480002/002956/2024	Data	30/09/2024
Concessionária	Rio Mais Saneamento	Bloco	03
Local Fiscalizado	Rua Pirapuí esquina com Rua General Azeredo		
Tipo da Ocorrência	Fiscalização Emergencial		
Objetivo da Fiscalização	Reportagem RJTV1 - Acompanhamento vazamento ventosa e registro		
Representantes da Concessionária:	Thiago Freire – Gerente de Operações Ubirajara Alves – Coordenador de Operações		

INTRODUÇÃO

O presente relatório decorre da vistoria realizada na data de 30/09/2024, na Rua Pirapuí esquina com Rua General Azeredo, bairro Realengo, município do Rio de Janeiro, em função de verificar um reparo emergencial em uma ventosa e válvula em adutora DN 1500 mm..

O objetivo deste relatório é atender as competências legais de ações de controle, regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, buscando o melhor acompanhamento das atividades implantadas pela Concessionária Rio Mais Saneamento – Bloco 03.

LOCALIZAÇÃO



Fonte: Google Earth

DESCRIÇÃO DOS FATOS ENCONTRADOS

A AGENERSA teve conhecimento por volta de 12:30 de um aparente rompimento de adutora de grande porte através de reportagem vinculada na televisão. Chegando ao local a equipe de fiscalização da AGENERSA constatou a ocorrência de um vazamento visível em “chafariz”. Representantes da concessionária informaram que provavelmente era vazamento em uma ventosa de tubulação DN 1500 mm.



Foto 1 – Rua Pirapua



Foto 2 – Local da ocorrência



Foto 3 – Local da ocorrência

Para conter o vazamento a concessionária realizou manobras nas tubulações de injeção da adutora. Tendo realizado fechamento de válvulas de grande porte na Rua do Governo (DN 1500 mm) e Rua Piraquara (DN 1750). Por se tratar de adutora de grande dimensão para o fechamento manual de alguma dessas válvulas se faz necessário muitas voltas, levando algumas horas até a viabilidade para realização do reparo.



Foto 4 – Local válvulas Rua Piraquara



Foto 5 – Válvula tubulação menor porte Rua Piraquara



Foto 6 – Equipe concessionária realizando fechamento manual em válvula de grande porte

Após os fechamentos das válvulas a concessionária confirmou que se tratava de um vazamento em uma ventosa e um registro que apresentava avarias e falta de componentes, tão logo foi iniciado o reparo, com previsão de conclusão na noite do dia de ocorrência.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

· Fotos enviadas pela concessionária:



Foto 7 – Estado ventosa e registro após contido o vazamento, pré reparo



Foto 8 – Ventosa e registro novos, pós reparo

- Pelo representante da concessionária fomos informados que:
 - Ø Demais ventosas da região já foram substituídas ou reparadas, e a ventosa em questão não estava mapeada;
 - Ø O reparo foi concluído e a adutora retornando, em carga, na noite do ocorrido (30/09/2024), com a previsão de 72 horas para retorno a normalidade do abastecimento nas regiões afetadas.
- Informe de acidente/incidente:

Anexo 1 - Informe de Acidente/Incidente

INFORME DE ACIDENTE/INCIDENTE – Rio+ Saneamento


Informe - Nº0769/2024 Gerência - Thiago Antônio R. de Sá Freire Diretoria - Alexandre Boaretto

De: Rio+ Saneamento	Data: 30/09/2024
Telefone: 21 97179-6797	

Para Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA
Tel: (21)23326469
Fax: (21)2332-6468

Nº de páginas: 1

INFORMATIVO

Motivo: Vazamento na Sub Adutora do Governo DN 1500	Serviço Programado:	Sim ()	Não (x)
Endereço: Rua Pirapua, próximo a Rua Cap. Teixeira – Realengo - RJ			
Ponto de Referência: Nas proximidades da Escola Municipal Atila Nunes			
Hora da Comunicação: 12h10min			
Hora da chegada da equipe no local: 12h30min			
Informação preliminar do acidente/incidente: Foi identificado um vazamento na Sub Adutora do Governo DN 1500, sendo necessário o fechamento total da adutora para a realização do reparo.			
Responsável e data: Ubirajara Alves Junior 30/09/2024	Assinatura e Carimbo:  Ubirajara Alves Junior Coordenador de Operações CPF: 091.493.667-00		

CONCLUSÃO

Isso posto, demos por encerrada a vistoria técnica, oportunidade em que os nossos registros direcionam ao entendimento de que os trabalhos realizados pela Concessionária são regulares, traduzidos em serviços e atendimento satisfatórios.

Em 02/10/2024

Elaborado por:

Carina Regina Soares Machado
Especialista em Regulação / CASAN
ID 5144908-0

Revisado:

Carlos Augusto Pessoa
Engenheiro / CASAN
ID 2146305-0

De acordo:

Robson Cardinelli
Gerente da Câmara de Saneamento

Rio de Janeiro, 06 novembro de 2024



Documento assinado eletronicamente por **Carina Regina Soares Machado, Especialista em Regulação**, em 06/11/2024, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Augusto Barboza Pessoa, Assessor**, em 06/11/2024, às 17:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Robson Cardinelli, Gerente**, em 08/11/2024, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **86947925** e o código CRC **EA5ADB6**.

Referência: Processo nº SEI-480002/002956/2024

SEI nº 86947925

Av. Treze de Maio nº 23, 23ª andar- Edifício DARKE - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20035902
Telefone: 2332-6485