

1 - RF CASAN N°: 098/2023	2 - Data da Fiscalização: 30/08/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: ÁGUAS DO RIO – Bloco 4
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Joaquim Pizarro, 52	5 - Bairro(s): Tijuca	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Descrever e detalhar as condições operacionais do Sistema de coleta de esgoto, a cargo da Concessionária. A ação de fiscalização direta foi realizada por profissionais credenciados, visando determinar o grau de conformidade do sistema auditado.		
8 – Representes designados pela Concessionária: Funcionário da AEGERA: WAGNER RODRIGUES – Supervisor.		
9 – Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): ABNT NBR 12214 12218		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 – Nome do Agente de Fiscalização: Luiz Henrique Vieira Silva	13 – ID Funcional: 5132859-3	
14 – Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2023 Luiz Henrique V. Silva Engenheiro - CASAN ID 5132859-3 Engº Julio César Carvalho Guimarães Substituto Eventual/CASAN Portaria AGENERSA Nº 746 – 19 de julho de 2022 ID 5126715-2		

15. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EEAT TURANO / ERES DO BISPO.

- Sistema composto por ELEVATÓRIA com dois grupos moto-bomba, que estava em operação. Sua retaguarda é o RESERVATÓRIO (500,0 m³), intermediário, abastecido por EEAT no Maracanã. Essa EEAT da Casa Branca abastece outro RESERVATÓRIO que distribui para a parte alta do Morro do Turano.

16. IMAGEM AÉREA

Rua Barão de Itapagipe



17. CHECK LIST

DESCRIÇÃO – EEAT do Turano	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Placa de identificação		X	
02. Cercado e Isolado	X		
03. Condições de conservação, limpeza	X		
04. Condições da estrutura e alvenaria	X		
05. Condições do acesso interno e externo / iluminação		X	
06. Condições da base da bomba	X		
07. Condições da laje de cobertura	X		
08. Esquadrias e ventilação	X		
09. Condições da tubulação de entrada	X		
10. Condições da tubulação de saída	X		
11. Sensor de pressão ou manômetro		X	
12. Válvula de retenção de recalque	X		
13. Macromedidor		X	
14. Válvulas Gaveta/ Borboleta	X		
15. Grupo reserva	X		
16. Monovia, talha	X		
17. Drenagem da Caixa da EEAT			X
18. Estanqueidade das tubulações e bomba	X		
19. Quadro de comando, Telemetria	X		
20. Instalações elétricas/ Padrão	X		

DESCRIÇÃO – ERES do Bispo (Turano)	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Placa de identificação		X	
02. Cercado e Isolado	X		
03. Condições de conservação	X		
04. Condições da estrutura	X		
05. Condições da escada de acesso externa	X		
06. Condições da escada de acesso interna		X	
07. Condições da laje de cobertura	X		
08. Dutos de ventilação		X	
09. Condições da tubulação de entrada	X		
10. Condições da tubulação de saída	X		
11. Sensor de nível		X	
12. Válvula controladora de nível	X		
13. Macromedidor na entrada		X	X
14. Macromedidor na saída		X	
15. Extravasor	X		
16. Limpeza e desinfecção periódica		X	
17. Tubulação de descarga de fundo	X		
18. Estanqueidade do RES	X		
19. Para-raios		X	

17. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

- **EEAT CASA BRANCA**

Foto 1 (Prédio / Recalque)



Foto 2 (Montagem Eletro-mecânica).

Dois grupos de moto-bomba, sendo um reserva.



Foto 3 (Quadro de Comando / Telemetria / Recalque das bombas



Foto 4 (ERES Casa Branca)

Prédio de acesso a distribuição e ao reservatório



Distribuição em compartimento fechado.



18. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Concessionária está operando o sistema como recebeu . Deverá avançar segundo check list.

Nada mais a acrescentar nesta oportunidade, a CASAN está a disposição para qualquer esclarecimento ou dúvidas que possam a vir referente ao relatório.