

1- RF CAENE Nº: P-083/23	2 - Data da Fiscalização: 10/08/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Correa Dutra	5 - Bairro(s): Flamengo	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 10 de agosto de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agerensa Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 6

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Adriano, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede no bairro Flamengo.

Trata-se de obra de renovação de rede de gás natural de 90 mm de diâmetro, em polietileno de baixa pressão.

A obra situa-se na rua Correa Dutra, entre Praia do Flamengo e rua Bento Lisboa.

O trecho construído tem uma extensão de 114,65 m, no lado par, e foi realizado por método destrutivo (abertura de vala).

A obra se encontra em fase inicial, com recomposição provisória. O trecho assentado não está em carga, mas já foi instalado marco plano.

A licença para execução da obra foi na modalidade programada.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de Fiscalização / ID	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Ponto de início da obra



Foto 2: Recomposição provisória

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Equipe executando recorte no asfalto para realizar abertura de vala



Foto 4: Isolamento

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Área de vivência



Foto 6: Extintor de CO2