

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_071_25	2 – Data da Fiscalização: 19/05/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG Rio
4 – Endereço: Rod. RJ-161, Km 20	5 – Bairro(s): s/n	6 – Município/UF: Resende/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Fiscalização realizada com o objetivo de verificar o estado de conservação da Estação de Regulagem e Medição da Concessionária no município de Resende/RJ.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):
Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.
Instrução Normativa AGENERSA Nº 132 de 12 de Fevereiro de 2025.

9 – Checklist de Inspeção Visual

Número do Inventário: ERM-D-R16.00-0044	Nome da Estação: ERM Itatiaia	Zona: Fluminense
---	---	----------------------------

ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Estado geral da pintura da estação	X			
02. Capina da estação	X			
03. Portas e portões	X			
04. Piso	X			
05. Cerca / Muro		X		
06. Sistema de energia elétrica	X			
07. Placas de identificação da estação	X			
08. Placas de rota de fuga	X			
09. Placas de sinalização de segurança	X			
10. Extintores	X			
11. Estado da cobertura da estação	X			
12. Chuveiro e lava olhos				X
13. Equipamentos de medição	X			
14. EPI / Uniforme	X			
15. Presença de colméias de insetos	X			
16. Presença de animais peçonhentos	X			
17. Comunicação visual nos veículos	X			
DOCUMENTOS	CONFORME	NÃO CONFORME	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
18. Certificado de Inspeção do SPDA	X			
19. Laudo de Exigências do CBMERJ	X			
20. Certificado de Aprovação do CBMERJ	X			
21. Licença de Operação do INEA	X			
22. Certificado do Sistema de Estocagem				X

10 – Observações:
05. Presença de pontos de abertura na cerca (fotos 8-10).
12. Não se aplica, pois não há sistema de odorização na estação.
22. Não se aplica, pois não há sistema de estocagem na estação.

11 – Relatório:

Fiscalização realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Claudio Petini, com o objetivo de verificar as instalações e a manutenção da Estação de Regulação e Medição (ERM) Itatiaia, localizada no município de Resende/RJ.

A unidade recebe gás natural da ERM Sete Bocas, também em Resende, a uma pressão de 16 bar, por meio de tubulação de aço com trechos de 8" e 6" de diâmetro.

No terreno estão instaladas duas estações: a ERM Itatiaia e a ERM Votorantim. A primeira reduz a pressão de 16 para 7 bar e atende o município de Itatiaia, suprimindo indústrias e um posto de GNV, sem consumidores residenciais ou comerciais. A segunda reduz a pressão para 4 bar, abastecendo a indústria siderúrgica Votorantim na região.

A estrutura conta com medidores de pressão, válvulas de bloqueio, medidores de vazão, reguladores de pressão e sistema de telemetria para transmissão dos dados de medição (fotos 3-6).

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

Durante a fiscalização, foram identificados três pontos de abertura na cerca (fotos 8 a 10), prontamente reparados a nosso pedido (fotos 11 a 13). Não foram observadas outras irregularidades na prestação dos serviços.

14– Nome do Agente de Fiscalização:

Carlos Canelas Magalhães Filho

15 – Cargo:

Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5144909-9

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 22/05/2025


Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Identificação e vista geral das estações.



Foto 2: Entrada da estação com identificação e sinalizações de segurança.

FOTOS



Foto 3: ERM Itatiaia.



Foto 4: Medidores da ERM Itatiaia.

FOTOS



Foto 5: Regulador monitor com bloqueio incorporado da ERM Itatiaia.



Foto 6: Paineil de telemetria.

FOTOS



Foto 7: ERM Votorantim.



Foto 8: Ponto de abertura na cerca.

FOTOS



Foto 9: Ponto de abertura na cerca.



Foto 10: Ponto de abertura na cerca.

FOTOS



Foto 11: Ponto de abertura na cerca reparado.



Foto 12: Ponto de abertura na cerca reparado.

FOTOS



Foto 13: Ponto de abertura na cerca reparado.