

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_072_25	2 – Data da Fiscalização: 20/05/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG Rio
4 – Endereço: Rua Augusto de Carvalho, s/n	5 – Bairro(s): Jardim Ipiranga	6 – Município/UF: Resende/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Fiscalização realizada com o objetivo de verificar o estado de conservação da Estação de Regulagem e Medição da Concessionária no município de Resende/RJ.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):
Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.
Instrução Normativa AGENERSA Nº 132 de 12 de Fevereiro de 2025.

9 – Checklist de Inspeção Visual

Número do Inventário: ERM-D-R42.00-0004	Nome da Estação: ERM Sete Bocas	Zona: Fluminense
---	---	----------------------------

ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Estado geral da pintura da estação	X			
02. Capina da estação	X			
03. Portas e portões	X			
04. Piso	X			
05. Cerca / Muro	X			
06. Sistema de energia elétrica	X			
07. Placas de identificação da estação	X			
08. Placas de rota de fuga		X		
09. Placas de sinalização de segurança	X			
10. Extintores	X			
11. Estado da cobertura da estação	X			
12. Chuveiro e lava olhos				X
13. Equipamentos de medição	X			
14. EPI / Uniforme	X			
15. Presença de colméias de insetos	X			
16. Presença de animais peçonhentos	X			
17. Comunicação visual nos veículos	X			
DOCUMENTOS	CONFORME	NÃO CONFORME	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
18. Certificado de Inspeção do SPDA	X			
19. Laudo de Exigências do CBMERJ	X			
20. Certificado de Aprovação do CBMERJ	X			
21. Licença de Operação do INEA	X			
22. Certificado do Sistema de Estocagem				X

10 – Observações:
08. Ausência de uma placa de rota de fuga (foto 10).
12. Não se aplica, pois não há sistema de odorização na estação.
22. Não se aplica, pois não há sistema de estocagem na estação.

11 – Relatório:

Fiscalização realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Claudio Petini, com o objetivo de verificar as instalações e a manutenção da Estação de Regulação e Medição (ERM) Sete Bocas, localizada no município de Resende/RJ.

O gás natural que abastece a ERM Sete Bocas tem origem em Arapeí, de onde segue até a Estação de Medição e Odorização de Resende. Após passar por essa unidade, chega à Sete Bocas com pressão de 35 bar, sendo então reduzido para 16 bar para abastecer o polo industrial de Resende, antes de seguir em direção a Itatiaia.

A estação é equipada com medidores de pressão, válvulas de bloqueio e reguladores de pressão (fotos 6-7). Conta ainda com um sistema receptor de PIG (foto 5) e uma sala de cromatografia (foto 8), com transmissão de dados via telemetria (foto 9).

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

Durante a fiscalização, foi constatada a ausência de uma placa de rota de fuga, que, segundo o funcionário Claudio, havia caído e sido retirada (foto 10). Porém, uma nova placa foi prontamente instalada no local a nosso pedido (fotos 11-12). Não foram identificadas outras irregularidades na prestação dos serviços.

14– Nome do Agente de Fiscalização:

Carlos Canelas Magalhães Filho

15 – Cargo:

Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5144909-9

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 22/05/2025



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Visão externa da estação.



Foto 2: Identificação da estação e placas de sinalização de segurança.

FOTOS



Foto 3: Visão geral da estação.



Foto 4: Linha de entrada do gás.

FOTOS



Foto 5: Sistema receptor de PIG.



Foto 6: Medidores de pressão.

FOTOS



Foto 7: Reguladores de pressão.



Foto 8: Sala de cromatografia (à frente) e sala de comando (atrás).

FOTOS



Foto 9: Sistema de telemetria.



Foto 10: Local onde placa de rota de fuga estava ausente.

FOTOS



Foto 11: Placa de rota de fuga recolocada.



Foto 12: Placa de rota de fuga recolocada.