

Caxambu

Bartolomeu Sudré

Deslizamento 1

22°30'26.0"S 43°09'31.2"W

No local foi observado um grande movimento gravitacional de massa em que o solo residual e rocha subjacente desceram na encosta, em uma área aproximada de 100 metros, em que se localizavam nove residências que foram destruídas, assim como a via pública. Até o momento nove vítimas fatais foram encontradas no local. Diversas equipes de resgate estavam presentes.



Deslizamento 2

22°30'19.6"S 43°09'25.4"W

Foi observado no local um movimento gravitacional de massa de médio porte que danificou e impossibilitou o acesso para algumas residências. Uma residência que se localiza no topo do deslizamento foi danificada. Equipes do GEDEN - Grupo Especializado em Desastres Naturais e do corpo de bombeiros estavam prestando assistência no local visando retirar moradores para um local mais seguro.



Deslizamento 3

22°30'23.6"S 43°09'26.9"W

Um deslizamento de grande porte ocorreu no local, levando a destruição de duas residências e a ocorrência de três vítimas fatais. A movimentação gravitação de massa obstruiu completamente a via pública e atingiu uma terceira residência que se encontravam abaixo, comprometendo de forma significativa sua estrutura. Equipes do corpo de bombeiros encontravam-se no local.



Deslizamento 4

22°30'21.7"S 43°09'23.2"W

Deslizamento de grande porte que destruiu a via pública e impossibilitou a passagem de pedestres e veículos. Interdição e evacuação de duas residências em frente ao deslizamento. O movimento gravitacional de massa foi significativo, com grande movimentação de solo residual jovem em uma área aproximada de 30 metros, árvores de grande porte, postes, fiação elétrica e pavimentação pública.



Rua Waldemar Ferreira da Silva - Caxambu de Baixo

22°30'17.4"S 43°09'29.7"W

Deslizamento de grande porte que destruiu ao menos uma residência e atingiu outro imóvel comprometendo de forma significativa sua estrutura. O deslizamento também ocasionou a obstrução da via pública, que foi liberada para passagem de veículos. Interdição e evacuação das residências ao entorno do deslizamento, incluindo as quatro residências em frente ao deslizamento.



Rua Francisco Peixoto da Costa - Morro dos Anjos

22°30'14.5"S 43°09'04.5"W

Deslizamento de médio porte que destruiu ao menos uma garagem e danificou um imóvel, gerando sua interdição. O deslizamento atingiu a via pública, e até então, não ocasionou sua obstrução total.



Rua Flávio Cavalcante - Rua Bartolomeu Sudré

22°30'18.5"S 43°09'15.9"W até 22°30'21.1"S 43°09'19.8"W

Neste trecho, ocorreram quatro pontos de movimentação gravitacional de massa de pequeno porte, ocasionando a obstrução parcial da via pública e a instabilidade de algumas residências.



Rua Joaquim Ribeiro da Mota - Caminho da Floresta

22°30'11.1"S 43°09'11.7"W

Na Rua Joaquim Ribeiro da Mota ocorreram dois deslizamentos de terra, sendo que o primeiro atingiu apenas uma residência, onde os moradores foram orientados a não permanecerem no imóvel até a estabilização do terreno. O segundo deslizamento, que foi mais significativo, atingiu ao menos uma residência, ocasionou a obstrução do acesso de aproximadamente sete residências e gerou a interdição preventiva das casas no entorno.



Rua Elísio Alves

22°30'26.3"S 43°09'11.0"W

Na Rua Elísio Alves houve um movimento gravitacional de massa de médio porte em que uma residência foi destruída, um imóvel foi atingido e a via pública teve a sua estrutura danificada.



Rogério Nogueira
Geólogo
Defesa Civil de Maricá

Lorrana C. Rosa Teodoro
Tecnóloga em Controle de Obras
Defesa Civil de Petrópolis