



Realização de visita técnica no dia 10 de janeiro para verificação de duas ocorrências na Rua João Miguel, bairro de Jamapar, municpio de Sapucaia. A primeira delas, um deslizamento planar de solo maduro com tombamento de bloco rochoso (A) com cerca de 1 metro de extenso e 50 cm de largura atingido a casa do Sr. Horcio lateralmente. Na cicatriz h uma drenagem que o morador indicou como temporria. A residncia apresenta trincas e infiltraes nos fundos e distncia nula do talude de fundos. Na segunda ocorrncia, deslizamento planar em talude de corte (B) com largura da crista de cerca de 1,5 metro e sua base com 3 metros. A montante da crista, avança uma rachadura no piso (C) do quintal abrindo um vo de cerca de um centmetro da parede. A referida residncia estava vazia h pelo menos 5 anos e encontra-se bastante avariada, com uma srie de trincas em toda sua estrutura. No momento da vistoria, havia um indivduo ocupando irregularmente a residncia. No terreno h ainda mais duas residncias a montante interditadas anteriormente e uma lateralmente, j desocupada a cerca de 10 anos. Desta forma, foi traado um polgono de risco remanescente de acordo com a metodologia utilizada pelo DRM-RJ posto que atravessamos o perodo de chuvas e os processos acima relatados encontram-se ativos.

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM SAPUCAIA - RJ
JANEIRO DE 2023
Rua Joo Miguel - Jamapar

Sistema Geodsico SIRGAS 2000
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Alex Alves Lara
Gelogo
Crea - RJ: 199510029
Thalweg Tecnologia e Servios de Geotecnia

- Legenda:**
- Delimitao de rea de Risco Remanescente
 - Alcance do deslizamento
 - Cicatriz de deslizamento
 - Ponto de ocorrncia

Data da Vistoria: 10/01/23
Data da elaborao do Parecer tcnico: 11/01/23

