



Ocorrência de um processo erosivo e três deslizamentos nas ruas Alagoas e Pernambuco, sem registro de vítimas decorrentes desses eventos.

1) Na rua Alagoas há um processo erosivo na base de uma drenagem canalizada com fluxo de esgoto. O talude localizado no lote 17, apresenta cinco metros de altura, alcance de 50 metros e inclinação de 70°, afetando uma casa e a via de acesso. (2) Mais a frente na rua Alagoas, em frente ao nº 53, houve um deslizamento iniciado na base de uma casa localizada na rua Paraíba que se estendeu ao longo da encosta e atingiu a rua Alagoas. Ao longo da Rua Pernambuco, há outros dois pontos. (3) Deslizamentos de solo que se iniciaram na base de uma casa, com largura de dois metros e inclinação de 60°. Paralelo à rua Pernambuco (4) passa um córrego onde foi observado cicatrizes antigas e de acordo com os moradores, os deslizamentos ocorrem desde janeiro, já tendo sido interditada uma residência em risco. Há predominância de vegetação de médio porte e bananeiras.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

Deslizamento nas Ruas Alagoas e Pernambuco

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

