



Em visita conjunta com a Defesa Civil de Mangaratiba/RJ, o DRM – RJ esteve na localidade conhecida como Parque Bela Vista I – Mangaratiba/RJ no dia 13/04/2023 a fim de visitar pontos para avaliar o risco geológico local.

Muro embarrigado em direção a via de acesso (A) local sem drenagem. A montante desta construção há uma casa recém reformada (B) com obras em andamento de do que seria uma varanda. O material deslocado já se encontra a jusante do muro (C). Na sequência da via há outra construção com pneus e blocos de rocha também embarrigados.A montante desse muro precário, há uma construção destruída (D).

Considerando o cenário atual, a metodologia de classificação de risco do DRM-RJ, trata-se de uma área de Risco Médio, ou seja, há possibilidade de risco de avanço dos processos descritos em caso de chuvas intensas que causem instabilidade nas encostas. Portanto, recomenda-se a fiscalização e monitoramento do local, avaliação de um profissional capacitado e qualificado para a adoção de obras geotécnicas cabíveis.



PARECER TÉCNICO EM MANGARATIBA-RJ

ABRIL DE 2023

PARQUE BELA VISTA I
MANGARATIBA

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ
Data da Vistoria : 13/04/23
Sistema de Coordenadas : UTM 23K

Data da Elaboração do Parecer Técnico : 27/04/23

Alex Alves Lara
Geólogo
Crea - RJ: 199510029
Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Legenda:

- RISCO MÉDIO - R2
- MURO EMBARRIGADO

