



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 12, 2024, 3:39:51 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_ÁguaFria_172

Setor:

5

Código do setor:

MD_ÁguaFria_172_JP_TS__5

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Osmar do Nascimento

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241212-190724.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20241212-185036.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20241212-185051.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural de alta amplitude com corte verticalizado em meia encosta

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Foi observado de longe um solo alterado e homogêneo

Foto do material predominante:



Foto_material-20241212-185236.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241212-185338.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241212-185351.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**
- **Cicatrizes**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20241212-185415.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241212-185422.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241212-185431.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Rotacional

Observação sobre o processo:

Foi observado à distância material transportado na base do talude e crista de ruptura de processo.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241212-185646.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241212-185703.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Cicatriz de movimento vista pela rua de cima, não foi possível entrar no local porque não havia ninguém, apenas um cão da raça Pit Bull solto no quintal. À distancia foi possível observar duas cristas de movimento de material, que está sob as caixas d'água apresentando solo úmido. O muro da edificação está à distância nula do talude mas há uma distância para a edificação propriamente.

GPS

Área analisada:

Area: 368.78 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok