



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 10, 2024, 1:26:51 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_ÁguaFria_183

Setor:

4

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_JP_TS__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Osmar do Nascimento, 180

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241210-164119.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20241210-162849.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20241210-163503.jpg

Descrição do terreno:

Corte do meio à base da encosta para encaixar as edificações e encosta natural de inclinação suave para montante.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Base de rocha alterada com camada de solo residual maduro para o topo

Foto do material predominante:



Foto_material-20241210-163400.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241210-163040.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241210-163636.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241210-163121.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Área atingida por deslizamento a mais de 14 anos, com destruição parcial e total de edificações. Desde então não há ocorrências

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241210-163856.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área atingida por movimentos de massa em 2009 e 2010. Moradores relatam problemas causados pela ausência de drenagem adequada para a área (inundação).

GPS

Área analisada:

Area: 961.41 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1




Foto1-20241210-163315.jpg

Descrição da foto1

Encosta onde ocorreu evento em 2009

Foto2



Foto2-20241210-163322.jpg

Descrição da foto2

Terreno a jusante atingido em 2009